

Departamentul Infrastructuri Critice

Biroul Autorizații Mediu

Nr. 43583 / 11. NOV. 2019

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș

Divizia 4 Vest - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.6.V).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 21.06.2019, reprezentanți ai SR APM Timiș au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 24263, la Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș.

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

- Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;
- Încadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a reponsabilului în managementul securității;
- Autorizația de mediu;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;
- Planul de urgență internă.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sistemele de avertizare / alarmare;
- Sistemul de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

La finalizarea inspecției a fost dispusă o măsură, consemnată în Raportul de inspecție SEVESO, și anume, realizarea demersurilor necesare în vederea reautorizării Autorizației de Mediu nr. 9794/1.10.2009, având în vedere termenul de valabilitate al acesteia (1.10.2019).

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE**Ing. Radu Necșulescu**
**Șef Birou Autorizații Mediu**
ing. Andronela Bărbulescu
**Biroul Autorizații Mediu,**
ing. Zoe Costin
