

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
26919/18.07.2022

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
CONPET S.A - Ploiești Regionala Transport Intern, Sector
Poiana Lacului – Siliștea, Stația de pompare țiței Siliștea, jud.
Dâmbovița

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 12.07.2022, reprezentanți ai ISU Dâmbovița și GNM CJ Dâmbovița au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr.26282/12.07.2022, la **Regionala Transport Intern, Sector Poiana Lacului – Siliștea, Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița.**

Tematica inspecției:

- Organizarea, instruirea și responsabilitatea personalului implicat în managementul urgențelor majore;
- Identificarea și evaluarea pericolelor majore;
- Managementul pentru modernizare;
- Cantități existente.

Documentele luate în considerare:

- Notificarea înregistrată cu nr. 23018/07.07.2021 ;
- Politica de prevenire a accidentelor majore, înregistrată cu nr. 38298/27.11.2020;
- Proces verbal de verificare a instalației de stingere cu spumă, a instalației de stingere cu apă și a instalației de răcire cu apă nr. 14657/27.04.2022;
- Buletine de verificare pentru instalațiile de legare la pământ nr. 01 – 28/22 – 28.02.2022;
- Aviz de înființare a S.P.S.U. nr. 101/20/DB din 18.02.2020;
- Aviz pentru sectorul de competență al S.P.S.U. Conpet S.A. Regionala Transport Intern Sector Poiana Lacului – Siliștea, Stația Siliștea nr. 21/20/PH din 22.10.2020.

Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;

- Planificarea pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

Sumarul constatărilor inspecției:

În urma inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare a activităților planificate și executate în cadrul amplasamentului.

Cu ocazia exercițiului inopinat în timpul programului de lucru cu S.P.S.U. Conpet S.A. Regionala Transport Intern Sector Poiana Lacului Siliștea, Stația Siliștea, s-au constatat următoarele:

- personalul angajat din cadrul formațiilor de intervenție salvare și prim ajutor din tura de serviciu, este instruit în ceea ce privește modul de intervenție și s-a echipat corespunzător;
- instalațiile de stingere / răcire (inundare cu spumă / răcire) sunt funcționale;
- supapele de siguranță și opritoarele de flăcări sunt verificate.

Nu au fost dispuse măsuri.

Nu au fost aplicate sancțiuni.

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2

Jr. Ioana Mădălina LUPEA

ȘEF DEPARTAMENT HSE

Ing. Mădălina Mihaela MARUSSI

Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Raluca Pârvu

Întocmit,
Ing. Iuliana Micu