

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 24951/17.06.2025

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului
CONPET S.A – Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (cap. V, art. 6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș, a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 10.06.2025, reprezentanți ai ISU Argeș și GNM CJ Argeș au efectuat o inspecție planificată, Raportul de inspecție Seveso fiind înregistrat în registrul unic de control cu nr. 78/10.06.2025 (Raportul de Inspecție a fost înregistrat la ISU Argeș sub nr.1220036/10.06.2025, la GNM CJ Argeș sub nr.06/PS/10.06.2025, la Conpet SA.Ploiești sub nr. 23860/10.06.2024)

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

- Verificarea Sistemului de Management al Securității adaptat de Conpet S.A Ploiești – Stația automatizată Poiana Lacului,
- Verificarea modului de realizare a informării publice în contextul zonei de planificare la urgență stabilită prin analiza de risc,
- Analiza încadrării în prevederile legislației specifice.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;

- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Măsurile stabilite la controlul anterior: realizate

Măsurile stabilite și termenele de realizare:

1. Ca urmare a intervenției asupra instalației de transport a țițeiului (zona rezervoarelor de apă), aparținând S.C. OMV PETROM S.A (localizată pe amplasamentul S.C. CONPET S.A -Poiana Lacului), nu au fost luate toate măsurile necesare, potrivit prevederilor legislației în vigoare, pentru a preveni apariția unui eventual accident major pe amplasamentul SEVESO, astfel, prin rigolele de scurgere a apei pluviale s-au observat urme de deversare de reziduu de țiței care poate favoriza apariția unui eventual accident major pe amplasamentul SEVESO, astfel, prin rigolele de scurgere a apei pluviale s-au observat urme de deversare de reziduu de țiței care pot favoriza apariția unui incendiu.

Termen: 15 zile de la momentul inspecției

Răspunde: Responsabil Managementul Securității / Șef Sector Poiana Lacului

2. În cazul producerii unui accident major produs în condițiile stabilite de prevederile Legii nr. 59/2016 va fi respectată procedura de Notificare a autorităților competente (ISU Arges, APM Argeș și GNM -CJ Argeș) conform ordinului comun MS/MAI nr. 40/1176/2020.

Termen: permanent

Răspunde: Responsabil Managementul Securității / Șef Sector Poiana Lacului

3. În cazul creșterii capacității de stocare sau producerii unui accident major cu implicarea de substanțe periculoase se vor notifica instituțiile competente cu aplicarea Legii nr. 59/2016, cu respectarea cerințelor Ordinului comun MAI/MMAP nr.1175/39/2020, respectiv a nr. 1176/40/2020.

Termen: permanent

Răspunde: Responsabil Managementul Securității / Șef Sector Poiana Lacului

Director General Adjunct 2
Ec. Bucur Adrian

Șef Departament HSE
Jr. Tudone Dumitru

Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca

Întocmit,
Ing. Andronela Bărbulescu