

Departament HSE
Serviciul Protecția Mediului
Nr. 27320/10.08.2021

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația automatizată de pompare țiței Poiana Lacului
CONPET S.A – Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș, a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 9.06.2021, reprezentanți ai ISU Argeș și GNM CJ Argeș au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 19160, la Stația de pompare țiței Poiana Lacului, jud. Argeș.

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

Verificarea Sistemului de Management al Securității adaptat de Conpet S.A Ploiești – Stația automatizată Poiana Lacului.

Verificarea modului de realizare a informării publice

Analiza încadrării în prevederile legislative.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare.

Sistemul de management al securității, conform anexei nr.4 la Legea nr. 59/2016

Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;

Organizare și personal;

Identificarea și evaluarea riscurilor

Controlul operațional;

Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;

Planificarea pentru situații de urgență;
Monitorizarea performanței;
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
Audit și revizuire;
Personal contractant.

Verificare în teren:

Accesul pe amplasament;
Sistemele de avertizare / alarmare;
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
Echipamente și instalații de protecție;
Echipamente și instalații de intervenție;
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

Părțile verificate ale obiectivului:

Sistemul de Management al Securității (funcționalitatea instalațiilor speciale de stingere; identificarea efectului Domino în raport cu instalațiile învecinate; managementul activităților privind gestionarea riscurilor tehnologice).

Fișa cu date de securitate.

Măsuri stabilite:

Măsura 1: Avându-se în vedere recepționarea unui nou rezervor de țiței cu o capacitate de stocare de 2500 mc (2100 tone), analiza topocadastrală va viza permanent respectarea prevederilor art. 16 lit.b din ordinul comun nr. 3710/1212/99/2017 privind menținerea riscurilor în limitele existente / scăderea acestora și transmise prin planul topocadastral din 2019. Urmare a documentației topocadastrale transmisă în anul 2020 prin adresa atașată exemplarelor întocmite se va menționa în forma unei declarații pe propria răspundere că în analiza de risc prezentă / plan topocadastral, întocmite în anul 2020 **se modifică / nu se modifică riscul prin mărirea / menținerea zonelor de impact** așa cum sunt definite în art. 6 (2) din Ordinul comun nr. 3710/1212/99/2017.

Termen: 8.06.2021

Răspunde: Responsabil Management Securitate / Șef Sector Poiana Lacului – Siliștea

Măsura 2: În cazul creșterii capacității de stocare sau producerii unui accident cu implicare de substanțe periculoase se vor notifica instituțiile componente cu aplicarea Legii nr. 59/2016, cu respectarea cerințelor di Ordinul comun MAI / MMAP nr. 1175/39/2020, respectiv a Ordinului nr. 1176/40/2020.

Termen: permanent

Răspunde: Responsabil Management Securitate / Șef Sector Poiana Lacului – Siliștea

Cu privire a modul în care au fost remediate deficiențele constatate vor fi informate în scris autoritățile competente până la data de 08.07.2021

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2
jr. Ioana Mădălina LUPEA

ȘEF DEPARTAMENT HSE
ing. Mădălina Mihaela MARUSSI

Șef Serviciu Protecția Mediului
ing. Raluca Pârvu

Întocmit,
ing. Zoe Costin