

**INFORMAȚII COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CONFORMITATE CU ANEXA 6 DIN LEGEA nr. 59/11.04.2016**

**Stația de pompare țiței Siliște – jud. Dâmbovița  
CONPET S.A. - PLOIEȘTI**

**PARTEA 1**

**Denumirea obiectivului:** Stația de pompare țiței Siliște, aparținând societății CONPET S.A. – Divizia Est – Sector Moreni – Siliște

**Adresa obiectivului:** Sat Siliștea, comuna Raci, jud. Dâmbovița

Accesul în incinta Stației automatizată de pompare țiței Siliștea se face din localitatea Raci, pe drumul de acces comunal, pe poarta de acces situată în partea sudică a amplasamentului.

Coordonatele geografice (stereo 70, ETRS 89) ale amplasamentului sunt măsurate în fața clădirii dispeceratului):

- 367254,44° 48' 15" nord;
- 535618,25° 26' 55,5" est.

**Tel./fax** 0244/402307

**b) Titularul activității:** SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0244/360401, fax: 0244/516451, e-mail: [conpet@conpet.ro](mailto:conpet@conpet.ro).

**c) Forma de proprietate:** SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI este o societate comercială, cu capital majoritar de stat, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ploiești, sub numărul J29/6/1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, obiect principal de activitate transportul țițeiului prin conducte, cod CAEN 4950.

**2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase**

Amplasamentul Stației de pompare țiței Siliște a fost încadrat sub domeniul de reglementare al **HG 804/2002**, ca fiind un **obiectiv cu risc minor** de către SR APM Dâmbovița.

Ca urmare a apariției legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în conformitate cu art. 7 a fost întocmită și transmisă autorităților competente teritoriale (Secretariatului de Risc din cadrul Agenției de Protecția Mediului Dâmbovița) **Notificarea – rev. 1** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 31655/3.08.2017.

**3. Explicarea în termeni simpli a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului**

**Activitățile principale din cadrul stației de pompare Siliștea sunt:**

- Pomparea și transportul țițeiului prin conducte;
- Depozitarea temporară a țițeiului în rezervoare;
- Aprovizionarea și depozitarea până la utilizare a unor substanțe chimice, auxiliare, necesare desfășurării activității: carburanți, whitespirit, oxigen, etc.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională, declarate pentru Stația de pompare Siliștea, sunt:

- Cod CAEN : 4950 – Transporturi prin conducte

- Cod CAEN : 5210 – Depozitări

***Sectorul Moreni – Siliștea administrează, pe teritoriul județului Dâmbovița, următoarele conducte de transport țiței și gazolină:***

- Conducta magistrală de țiței ø10” F1 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta magistrală de țiței ø10” F2 Bărbătești – Ploiești (intră în stația de pompare Siliștea);
- Conducta de țiței ø 8” Saru – Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea)- suport fibra optica de la Stația Saru la Stația Cobia și în conservare de la Stația Cobia la Stația Siliște;
- Conducta de țiței ø 6” Cobia– Siliștea (intră în stația de pompare Siliștea) – suport fibra optica
- Conducta magistrală de țiței import ø 14” Constanța - Pitești de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârau Potop Nou);
- Conducta magistrală de țiței import ø 20” Constanța - Pitești (de la pădure Mătăsaru la supratraversare pârau Potop Nou);
- Conducta magistrală de gazolină ø 6” F1 Țicleni – Ploiești tranzitează județul Dâmbovița;

Toate aceste conducte sunt construite din oțel special, izolate foarte bine și prevăzute cu tub protector la traversări de șosele și ape. Ele sunt îngropate la o adâncime cuprinsă între 1,10 m și 1,50 m.

Conductele sunt supravegheate 24 de ore din 24 de O.T.C-ști (observatori traseu conductă), salariați ai societății Conpet S.A.

Domeniile principale de activitate conform Ordinului Nr. 337/2007 privind actualizarea Clasificării activităților din economia națională sunt:

- Cod CAEN : 4950 – Transporturi prin conducte
- Cod CAEN : 5210 – Depozitări

**4. Denumirea generică sau categoria generală de pericol a substanțelor care ar putea conduce la producerea unui accident major.**

Prin caracteristicile de periculozitate ale substanțelor periculoase prezente (în principal țiței), principalele riscuri accidentale din amplasament sunt cele de incendiu/explozie. Alt risc existent este cel de poluări accidentale.

Prin caracteristicile sale, *regăsite și în fișa cu date de securitate – emisă de OMV Petrom – Versiunea 6 din 31.01.2017, înregistrată în societatea Conpet sub nr.6046/14.02.2017, țițeiul prezintă următoarele pericole, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:*

- Lichid și vapori inflamabil;
- Poate provoca cancer;
- Poate fi mortal în caz de înghițire și de pătrundere în căile respiratorii;
- Provoacă o iritare gravă a ochilor;
- Poate provoca somnolență sau amețeală;
- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge, timus, ficat, splină) în caz de expunere prelungită sau repetată;
- Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic;
- Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Celelalte substanțe periculoase se găsesc în cantități mai mici, mult sub cantitățile relevante pentru încadrarea amplasamentului în prevederile Legii 59/2016.

**5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic**

**a) Modalități de avertizare a publicului interesat**

În cazul producerii unui accident major primul înștiințat extern de eveniment este dispeceratul de urgență (prin apelarea nr. de urgență **112** cu deviere telefonică urgentă către **ISU Dâmbovița**). Acesta va deplasa personalul propriu, alături de servicii de intervenție ale altor instituții de la nivel local în zona afectată și care, împreună cu personalul de intervenție CONPET, va acționa pentru îndepărtarea/limitarea consecințelor evenimentelor apărute pe amplasamentul Stației de pompare țiței Siliște.

**a) Conduita potrivită în situația unui accident major**

- închiderea robinetelor, cele mai apropiate amonte și aval de defecțiune, pe traseul conductei de transport țiței;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- interdicții la fumat și la utilizarea flăcărilor deschise;
- părăsirea zonei afectate pentru a nu se expune la pericolele de incendii;
- evitarea expunerii voluntare la pericolele de incendii;
- evacuarea zonei afectate se va face fără panică și în mod organizat la indicația echipelor de intervenție mixte;
- să accepte măsurile dispuse și aduse la cunoștință de către ISU Dâmbovița;
- interzicerea cu desăvârșire a blocării căilor de acces la obiectivele afectate;
- întoarcerea în siguranță la domiciliu se va face numai cu acordul comun al personalului ISU Dâmbovița.

**6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5)**

În cadrul Stației de pompare țiței Siliște, ultima inspecție SEVESO s-a realizat de reprezentanți ai SR APM Dâmbovița, GNM CJ Dâmbovița și ISU Dâmbovița, fiind înregistrată în societate sub nr. 4502 din 17.09.2015.

**7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22**

- la sediul Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Dâmbovița;
- la sediul societății CONPET S.A - Ploiești.

Informațiile din prezentul document pot fi accesate pe site-ul CONPET: [www.conpet.ro](http://www.conpet.ro)  
Politici/Responsabilitate față de Mediu/ Informații SEVESO.

**Șef Birou Autorizații Mediu**  
**ing. Andronela Bărbulescu**

Birou Autorizații Mediu  
ing. Zoe Costin