

INFORMATII COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CONFORMITATE CU ANEXA 6 DIN LEGEA

22857/09.06.2017

nr. 59/11.04.2016

Stația automatizată de pompare țiței Ghercești, jud. Dolj
CONPET S.A. - PLOIEȘTI

PARTEA 1

a) **Denumirea obiectivului:** Stația automatizată de pompare țiței Ghercești, jud. Dolj.

Adresa obiectivului: comuna Ghercești, jud. Dolj (pe lângă drumul comunal DC 4, în apropierea DJ 65 F - centura de nord a Municipiului Craiova)

Nr. telefon dispecerat Stația Ghercești: 0758 073461;

Nr. fax Stația Ghercești: 0251- 413.077.

b) **Titularul activității:** SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0244/360401, fax: 0244/516451, e-mail: conpet@conpet.ro.

c) **Forma de proprietate:** SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI este o societate comercială, cu capital majoritar de stat, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ploiești, sub numărul J29/6/1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, obiect principal de activitate transportul țițeiului, gazolinei și etanului prin conducte, cod CAEN 4950.

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

Amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Ghercești a fost încadrat sub domeniul de reglementare al **H.G.R nr. 804/2007**, ca fiind **amplasament cu risc major**, în urma inspecție SEVESO, înregistrată sub nr. 30173/1.08.2014, în cadrul căreia au fost verificate și informațiile furnizate prin Notificarea nr. 21022 din 4.06.2014.

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 59/2016 a fost întocmită și transmisă autorităților competente teritoriale (Secretariatului de Risc din cadrul Agenției de Protecția Mediului Dolj) **Notificarea** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr.12810/5.05.2016.

În urma inspecției în teren, realizată de către reprezentanții APM Dolj, GNM CJ Dolj și ISU Dolj, înregistrată sub nr. 15997/27.05.2016, obiectivul aparținând societății Conpet S.A – Stația automatizată de pompare țiței Ghercești a fost reîncadrat, în baza **Legii nr. 59/2016**, ca fiind **un amplasament de nivel superior**.

3. Explicarea în termeni simpli a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitatea desfășurată în cadrul Stației Ghercești constă în recepția țițeiului de la PETROM – Grup de zăcămintă Brădești în rezervorul de țiței nr.3 (proprietate OMV PETROM) și pomparea acestuia pe conducta de transport țiței 10 3/4” Ghercești – Icoana – Cartojani.

4. Denumirea generică sau categoria generală de pericol a substanțelor care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Principală substanță periculoasă prezentă pe amplasamentul și în instalațiile Stației de pompare țiței Ghercești, regăsită și în Anexa 1 la Notificare, este țițeiul.

Prin caracteristicile sale regăsite în fișa cu date de securitate emisă de OMV Petrom - Versiunea 5 din 02.03.2017, înregistrată în societatea Conpet sub nr. 8799/03.03.2017, țiteiul prezintă următoarele pericole, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

H 225 – Lichide inflamabile – cat. 2;
H 350 – Cancerigen – cat. 1B;
H 304 – Pericol prin aspirare – cat.1;
H 319 – Iritarea ochilor – cat.2;
H 336 – Toxicitate STOT – o singură expunere – cat.3;
H 373 – Toxicitate STOT – expunere repetată - cat.2;
H 413 – Periculos pentru mediul acvatic – cat.4;
EUH 066 – Expunerea repetată poate provoca uscarea sau crăparea pielii.

Pictogramele de pericol sunt următoarele:



Cuvânt de avertizare: Pericol

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

a) Modalități de avertizare a publicului interesat

În cazul producerii unui accident major primul înștiințat extern de eveniment este dispeceratul de urgență (prin apelarea nr. de urgenta **112** cu deviere telefonică urgentă către **ISU Dolj**). Acesta va deplasa personalul propriu, alături de servicii de intervenție ale altor instituții de la nivel local în zona afectată și care, împreună cu personalul de intervenție CONPET, va acționa pentru îndepărtarea/limitarea consecințelor evenimentelor apărute pe amplasamentul Stației automatizată de pompare țitei Ghercești.

b) Conduita potrivită în situația unui accident major

- închiderea robinetelor, cele mai apropiate amonte și aval de defecțiune, pe traseul conductei de transport țitei;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- interdicții la fumat și la utilizarea flăcărilor deschise;
- părăsirea zonei afectate pentru a nu se expune la pericolele de incendii;
- evitarea expunerii voluntare la pericolele de incendii;
- evacuarea zonei afectate se va face fără panică și în mod organizat la indicația echipelor de intervenție mixte;
- să accepte măsurile dispuse și aduse la cunoștință de către ISU Dolj;
- interzicerea cu desăvârșire a blocării căilor de acces la obiectivele afectate;
- întoarcerea în siguranță la domiciliu se va face numai cu acordul comun al personalului ISU Dolj.

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5)

În cadrul Stației automatizată de pompare țitei Ghercești, ultima inspecție SEVESO s-a realizat de reprezentanți ai SR APM Dolj, GNM CJ Dolj și ISU Dolj, fiind înregistrată în societate sub nr.20734/25.05.2017.

7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22

- la sediul Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Dolj;
- la sediul societății CONPET S.A - Ploiești.

PARTEA 2

1. Informații generale cu privire la natura pericolelor de accident major, inclusiv cu privire la efectele lor potențiale asupra sănătății umane și asupra mediului, și cu detalii succinte privind principalele tipuri de scenarii de accidente majore și măsurile de control pentru gestionarea acestora

Pentru amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Ghercești, ipotetic, riscurile care pot să apară sunt: riscurile de incendiu și explozie cauzate în principal de țițeiul vehiculat în cadrul obiectivului. **Aceste riscuri apar doar ca rezultat al unui hazard tehnologic prezent în zonă și al elementelor vulnerabile ale acestei zone.**

În cazul apariției unei poluări accidentale pe amplasamentul Stației automatizată de pompare țiței Ghercești, prin măsurile și dotările existente, este **exclusă poluarea emisarului din zonă - râul Teslui, care curge la circa 0,7 km est de amplasament, și implicit a florei și faunei acvatice aferente.**

Obiectivele generale ale politicii de prevenire a accidentelor majore în care sunt implicate substanțele periculoase notificate sunt: evitarea în totalitate a evenimentelor datorate declanșării unor astfel de riscuri, din cauze naturale sau provocate de om, generatoare de pierderi umane, materiale sau modificări ale mediului.

Pentru evitarea propagării efectelor unuia dintre riscurile mai sus menționate, au fost adoptate în primul rând **măsuri de natura tehnică**: rezervoarele Conpet sunt prevăzute cu supape de respirație, opritori de flăcări, instalație de stingere cu spumă și instalație de golire rapidă (tragere forțată).

Rezervorul este amplasat în incintă îndiguită cu dig de pământ, impermeabilizat cu materiale minerale; incintele sunt periodic curățate de vegetația uscată care poate genera incendii.

Sunt îndeplinite condițiile distanțelor minime de siguranță față de obiective limitrofe.

Măsuri de control pentru gestionare:

- autorizarea personalului operațional pe domeniile de competență specifice activității;
- instruirea periodică pe domeniile profesionale, protecția mediului, situații de urgență, prevenire și protecție (în conformitate cu procedurile „Instruirea personalului în domeniul protecției mediului” - cod PO -20-08, „Instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă” cod PO-20-09);
- efectuarea zilnică a activității „serviciu de rond” de către pompierul de serviciu;
- efectuarea periodică a inspecțiilor interne pe domeniul protecției mediului, situațiilor de urgență, prevenire și protecție ;
- efectuarea periodică a auditurilor interne și externe în conformitate cu standardele ISO 9001, 14001 și 18001
- efectuarea exercițiilor interne și externe de simulare a unor situații de urgență pe tipuri de scenarii,
- asigurarea dotărilor necesare intervenției în caz de poluări accidentale (absorbant biodegradabil,, baraje de reținere și absorbție, skimmere, etc.)
- asigurarea existenței unui contract de prestări servicii cu agenți economici autorizați, privind intervenția și refacerea mediului geologic și a cursurilor de apă în cazul în care s-ar produce poluarea acestora.

2. Confirmarea faptului că operatorul are obligația de a lua măsuri adecvate în cadrul amplasamentului, în special în menținerea legăturii cu serviciile de intervenție în caz de urgență

- se face în baza:

- **Legii nr. 59/11.04.2016** privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;

- **Planului de Urgență Internă** validat de autoritățile locale competente;

- **Menținerii și îmbunătățirii continue a Sistemului de Management Integrat :**

- calitate – SR EN ISO 9001;

- mediu – SR EN ISO 14001;

- sănătate și securitate ocupațională – SR OHSAS 18001.

3. Informații corespunzătoare din planul de urgență externă elaborat pentru a face față oricăror efecte în afara amplasamentului, în urma unui accident.

La nivel județean sunt elaborate Planurile de urgență externă de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență Dolj în scopul planificării activităților și resurselor necesare gestionării situațiilor de urgență generate de riscurile identificate pe amplasamentele de nivel major, în vederea protecției populației posibil afectate prin măsuri adecvate (alarmare/avertizare, adăpostire, evacuare, etc.).

Planul de urgență externă cuprinde informații privind:

- descrierea generală a amplasamentului;
- descrierea fenomenelor periculoase, a efectelor și razelor de manifestare ;
- zona de aplicabilitate a planului;

Pentru amplasamentele de nivel superior, în cazul iminenței sau producerii unui accident major, CONPET pune în aplicare Planul de Urgență Internă. Planul de urgență internă are rolul de a stabili activitățile necesare pentru gestionarea unui asemenea eveniment, cu scopul de a limita consecințele acestuia și de a repune instalațiile în stare de funcționare. Documentul astfel întocmit este transmis și avizat de către Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Prin acest document se asigură și legătura cu Planul de Urgență Externă, stabilind persoana care transmite, conform procedurii, notificarea de incident/accident major către instituțiile abilitate (ISU, APM, GNM).

Informațiile din prezentul document pot fi accesate pe site-ul CONPET: Politici/Responsabilitate față de Mediu/ Informații SEVESO.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Liviu ILAȘI



Șef Departament Juridic – Activități Reglementate
Jr. Anamaria Dumitrache



Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Barbulescu



Birou Autorizații Mediu
Ing. Zoe Costin

