

Nr. înreg.: 16824/11.05.2022

Referință: clarificări 1 la documentația de atribuire a contractului de lucrări de construcție a unui rezervor pentru apă P.S.I. la Rampa de încărcare țiței Biled, județul Timiș

Urmare a clarificărilor solicitate de către unul dintre operatorii economici interesați cu privire la documentele publicate pentru achiziția mai sus menționată, vă comunicăm următoarele:

1. Întrebare: Analizând documentația de atribuire, vă rugăm să ne transmiteți rețetele următoarelor articole de deviz:

- IZF04A1 [3]
- EA06C1 [4]
- EA10A1 [2]
- EA10A2 [1]
- W2H07C1 [3]
- ATD11A [2]
- ACA11G1 [4]
- ACA11G1 [3]
- ACA11D1 [5]
- ACA11B2 [2]
- ACA13D1 [1]
- M1J40D1 [1]
- M1J40B1 [1]
- IZI07C1 [1]
- IZI07C2 [1]
- CB47A1 [4].

Răspuns: Aveți atașate normele solicitate.

2. Întrebare: În **Antemăsurătoarea BI003 Instalații PSI rampa încărcare Biled**, se cere a se cota la **Art. 94 – YC01RON [22]LEI. CHELTUIELI DECONTAMINARE SOL DECONTAMINARE SOL 456 TONE.**

a) Având în vedere că nu am regăsit în partea scrisă cu ce este contaminat solul și pentru a putea solicita ofertă de preț de la o firmă de specialitate, vă rugăm să precizați cu ce este contaminat solul;

b) Solul ce trebuie decontaminat, în cantitate de 456 tone, se va face în șantier sau trebuie transportat la o firmă specializată?

c) Dacă această cantitate de sol contaminat de 456 tone trebuie transportată, vă rugăm să completați antemăsurătoarea cu articolul pentru transport și să ne transmiteți antemăsurătoarea modificată.

Răspuns:

a) Fiind depozit de produse petroliere, există posibilitatea ca solul să fie contaminat. Doar în momentul săpăturilor se poate analiza solul dacă este sau nu contaminat.

b) În urma rezultatelor analizei solului se va decide dacă este necesară decontaminarea și cum se va realiza.

c) Nu este obligatoriu să fie introdus la art. 94 YC01RON transportul. Ofertantul va prezenta cotație pentru toate activitățile, inclusiv transportul.

3. Întrebare: Vă rugăm să ne transmiteți proiectul pentru demolare, deoarece acesta nu se regăsește în documentația de atribuire.

Răspuns: Demolarea nu face obiectul achiziției, prin urmare nu este cazul.

4. Întrebare: Pentru a putea elabora oferta economică, vă rugăm să ne transmiteți unde se vor transporta deșeurile de metal (tablă și conducte oțel) rezultate din demolare.

Răspuns: Nu este cazul.

5. Întrebare: În documentația de atribuire se regăsește documentul **10232020-RNG-MT-18-202-01 Memoriu tehnic protecție anticorozivă reprezentând SPECIFICAȚIE TEHNICĂ PRIVIND APLICAREA ÎN ȘANTIER A IZOLAȚIEI ANTICOROZIVE DE COMPLETARE PENTRU CONDUCTELE ÎNGROPATE.**

În antemăsurătoarea BI0038_Instalații PSI rampa de încărcare BILED nu sunt prevăzute izolațiile locale pentru suduri, iar țeava de oțel prevăzută nu este preizolată.

Vă rugăm să ne transmiteți ce fel de țeavă se va procura și monta, adică preizolată în fabrică cu polietilenă extrudată sau cu izolație la rece aplicată în șantier, ca urmare vă rugăm să ne transmiteți antemăsurătoarea modificată cu articolele și cantitățile aferente aplicării izolației și a tipurilor de bandă ce se vor aplica.

Răspuns: Conform specificației tehnice țeava este sudată și izolarea se va face în șantier.

Menționăm că restul cerințelor rămân neschimbate.

Vă mulțumim.

ȘEF DEPARTAMENT COMERCIAL,
Jr. Dan MANOLACHE

Șef Serviciu Achiziții
Ing. Florina POPESCU

Serviciul Achiziții
Exp.A.P. Sînziana NIȚĂ