

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 18111/24.05.2023

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea
CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea a dus la încadrarea obiectivului, conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în categoria amplasamentelor de nivel inferior.

În data de 15.05.2023, reprezentanți ai SR APM Vâlcea, ISU Vâlcea și GNM CJ Vâlcea au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 17056/15.05.2023, la **Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea.**

Tematica inspecției:

- Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016 în ceea ce privește responsabilitățile autorităților competente cu atribuții în gestionarea producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cantitățile maxime de stocare și cele existente ale substanțelor periculoase deținute conform anexei nr 1 din Legea 59 din 2016;
- Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59 din 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activități care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase conform O.M.M.A.P nr. 1175/2019;
- Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute-sursa de risc (denumirea substanțelor folosite, cantitatea maximă de stocare, cantitatea existentă la unitate, locurile de depozitare, modul de operare);
- Verificarea sistemului de management al securității;
- Verificarea sistemului tehnologic.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă;

Sistemul de management al securității:

- Politică de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

Sumarul constatărilor inspecției:

Cu ocazia efectuării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

Măsuri stabilite și termene de realizare:

Nu au fost stabilite măsuri.

**Director General
Ing. Dorin Tudora**

**Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului
Ing. Dinică Simona**

