

Departamentul Infrastructuri Critice**Biroul Autorizații Mediu**

Nr.

43588 / 11. NOV. 2019

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila**Divizia 3 Est - CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul a fost încadrată Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 23.09.2019, reprezentanți ai SR APM Brăila, ISU Brăila și GNM CJ Brăila au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr.37022/23.09.2019, la Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

Documentele luate în considerare:

- Notificarea activității revizia 4, înregistrată cu nr. 16129/27.04.2018, înregistrată la APM Brăila cu nr. 5608/10.05.2019;
- Fișa cu date de securitate pentru petrol brut -țiței, versiunea 7 din 24.04.2017;
- Adresa ANPM nr. 1/801/13.03.2018, ca urmare a solicitării OMV Petrom S.A nr. 508/PA/13.02.2018, înregistrată cu nr. 2196/14.02.2018 la ANPM București, referitoare la modificarea frazei de pericol din H411 în H413;
- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, înaintată prin adresa nr. 7196 din 23.02.2015;
- Autorizația de Mediu nr. 90/01.08.2019, valabilă până la data de 01.08.2024;
- Grafic anual privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență, conform scenariilor din Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore;
- Planificare pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificare în teren:

- Accesul pe amplasament

- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

Sumarul constatărilor inspecției:

Conform capacităților și cantităților relevante de substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate, pericole fizice și pericole pentru mediu, existente pe amplasamentul societății Conpet S.A Ploiești – Rampa de încărcare țiței Cireșu, obiectivul intră sub incidența Directivei SEVESO III transpusă prin Legea nr. 59/2016 la nivel inferior.

Din punct de vedere al protecției mediului, obiectivul nu intră sub incidența Directivei IPPC și deține autorizația de mediu simplă, cu nr. 90/1.08.2019, emisă de APM Brăila, valabilă până la data de 1.09.2024 fără a conține Program de conformare.

Măsura dispusă anterior au fost realizată. Aceasta a vizat întocmirea planului topocadastral conform distanțelor din PPAM.

Măsuri stabilite:

Nu au fost stabilite măsuri corective.

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE

Ing. Radu Necșulescu



Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu



Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin

