



**CONPET S.A., România**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



**Departamentul Infrastructuri Critice**

**Biroul Autorizații Mediu**

Nr. 43584/11.11.2019

## **SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**

**realizată la**

**Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea**

**Divizia 4 Vest - CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 20.05.2019, reprezentanți ai SR APM Vâlcea, ISU Vâlcea și GNM CJ Vâlcea au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 19529/20.05.2019, la **Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea.**

### **Tematica inspecției:**

- Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în ceea ce privesc responsabilitățile autorităților;
- Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59 din 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Verificarea întocmirii notificării activității, conform anexelor nr. 1 și 1.1 din O.M.A.P.A.M nr. 1084/2003;
- Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (denumire, cantitate, mod de depozitare, modul de operare);
- Verificarea sistemului de management al securității;

### **Documentele luate în considerare:**

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă;
- Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

### **Verificarea în teren:**

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;



**CONPET S.A., România**

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova  
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451  
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991  
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



- 
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
  - Echipamentele și instalațiile de intervenție;
  - Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

**Sumarul constatărilor inspecției:**


Cu ocazia efectuării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

**Nu au fost dispuse măsuri.**

**ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE**

**Ing. Radu Necșulescu**



**Șef Birou Autorizații Mediu**

**ing. Andronela Bărbulescu**



Biroul Autorizații Mediu,  
ing. Zoe Costin

