



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova

Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451

CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991

Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



romania2019.eu

Departamentul Infrastructuri Critice

Biroul Autorizații Mediu

Nr.

43586 / 11. NOV. 2019

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița

Divizia 2 Sud - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 19.04.2019, reprezentanți ai SR APM Dâmbovița, ISU Dâmbovița și GNM CJ Dâmbovița au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 15991/19.04.2019, la **Stația de pompare țiței Siliștea, jud. Dâmbovița.**

Tematica inspecției:

- Organizarea, instruirea și responsabilitatea personalului implicat în managementul urgențelor majore;
- Identificarea și evaluarea pericolelor majore;
- Managementul pentru modernizare;
- Cantități existente.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.



CONPET S.A., România

Str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, 100559, Prahova
Tel: +40 - 244 - 401360; fax: + 40 - 244 - 516451
CIF: RO 1350020; Cod CAEN 4950; J29/6/22.01.1991
Capital social subscris și vărsat 28 569 842,40 lei



Sumarul constatărilor inspecției:

În urma inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și de comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major, precum și modul de organizare și executare a activităților planificate și executate în cadrul amplasamentului.

Cu ocazia exercițiului inopinat în timpul programului de lucru cu FISPA Siliște, s-au constatat următoarele:

- Personalul angajat din cadrul formațiilor de intervenție salvare și prim ajutor din tura de serviciu, este instruit în ceea ce privește modul de intervenție și s-a echipat corespunzător.
- Instalațiile de stingere / răcire (inundare cu spumă / răcire) sunt funcționale.

Măsuri stabilite:

1. Se va înștiința ISUJ Dâmbovița prin adresă scrisă cu privire la modificările survenite în urma reorganizării teritoriale.

Termen: 10.05.2019

Răspunde: Responsabil HSEQ

ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE

Ing. Radu Necșulescu

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu

Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin