

**Director General Adjunct 2**  
**Departament HSE**  
**Serviciul Protecția Mediului**  
34696/12.10.2021

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**  
**realizată la**  
**Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea**  
**- CONPET S.A - Ploiești**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 11.10.2021, reprezentanți ai SR APM Vâlcea, ISU Vâlcea și GNM CJ Vâlcea au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 34424/11.10.2021, la **Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea.**

**Tematica inspecției:**

- Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, în ceea ce privesc responsabilitățile autorităților;
- Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59 din 2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activități care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase conform O.M.A.P.A.M nr. 1175/2019;
- Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (denumire, cantitate, mod de depozitare, modul de operare);
- Verificarea sistemului de management al securității;
- Verificarea sistemului tehnologic.

**Documentele luate în considerare:**

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă;

**Sistemul de management al securității** conform Legii nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității
- Controlul operațional
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor
- Planificarea pentru situații de urgență
- Monitorizarea performanței
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare
- Audit și revizuire
- Personal contractat

**Verificarea în teren:**

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

**Sumarul constatărilor inspecției:**

Cu ocazia efectuării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

**Nu au fost dispuse sancțiuni.**

**DIRECTOR GENERAL ADJUNCT 2  
jr. Ioana Mădălina LUPEA**

**ȘEF DEPARTAMENT HSE  
ing. Mădălina Mihaela MARUSSI**

**Șef Serviciu Protecția Mediului  
ing. Raluca Pârvu**

Întocmit,  
ing. Zoe Costin