

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila

Divizia Est - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul a fost încadrată Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 6.11.2018, reprezentanți ai SR APM Brăila, ISU Brăila și GNM CJ Brăila au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 42972/6.11.2018, la Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

Tematica inspecției:

- Încadrarea conform Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cu modificările ulterioare.

Documentele luate în considerare:

- Notificarea activității revizia 2, înregistrată cu nr. 12137/27.03.2017, înregistrată la APM Brăila cu nr. 4253/10.04.2017;
- Notificarea activității revizia 3, înregistrată cu nr. 31633/3.08.2017, înregistrată la CJ GNM Brăila cu nr. 1748/7.08.2017;
- Notificarea activității (rev. 4 și Anexa 1 la rev. 4) – nr. 16219 din 27.04.2018, înaintată la Secretariatul de Risc din cadrul APM Brăila cu nr. 5608 din 10.05.2018, privind substanțele deținute pe amplasament;
- Fișa cu date de securitate pentru petrol brut -țiței, versiunea 6 din 13.02.2017;
- Adresa ANPM nr. 1/801/13.03.2018, ca urmare a solicitării OMV Petrom S.A nr. 508/PA/13.02.2018, înregistrată cu nr. 2196/14.02.2018 la ANPM București, referitoare la modificarea frazei de pericol din H411 în H413;
- Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, înaintată prin adresa nr. 7196 din 23.02.2015;
- Autorizația de Mediu nr. 35/11.03.2014, revizuită în data de 26.05.2016, valabilă până la data de 11.03.2019;
- Grafic anual privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență, conform scenariilor din Politica de Prevenire a Accidentelor Majore;
- Sistemul de management al securității.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamente și instalații de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

Sumarul constatărilor inspecției:

Conform capacităților și cantităților relevante de substanțe clasificate ca fiind periculoase pentru sănătate, pericole fizice și pericole pentru mediu, existente pe amplasamentul societății Conpet S.A Ploiești – Rampa de încărcare țiței Cireșu, obiectivul intră sub incidența Directivei SEVESO III transpusă prin Legea nr. 59/2016 la nivel inferior.

Măsuri stabilite:

1. Se va întocmi planul topocadastral conform distanțelor din PPAM și transmiterea planului către ISU Dunărea Brăila, conform Ordinului 3710/1212/99/2017 privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea distanțelor adecvate față de sursele potențiale de risc din cadrul amplasamentelor care se încadrează în prevederile Legii nr. 59/2016. Termen: 30.11.2018

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu

Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin