

INFORMAȚII COMUNICATE PUBLICULUI ÎN CONFORMITATE CU ANEXA 6 DIN LEGEA nr. 59/11.04.2016

Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila CONPET S.A. - PLOIEȘTI

PARTEA 1

a) Denumirea obiectivului: Rampa de încărcare țiței Cireșu, comuna Cireșu, jud. Brăila.

Adresa obiectivului: comuna Cireșu, jud. Brăila (în apropierea haltei C.F.R – Cireșu)

Tel. 0239/638432 / **fax:** 0239/638432

b) Titularul activității: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI, cu sediul administrativ în str. Anul 1848 nr. 1-3, Ploiești, jud. Prahova, telefon: 0244/360401, fax: 0244/516451, e-mail: conpet@conpet.ro.

c) Forma de proprietate: SOCIETATEA CONPET S.A PLOIEȘTI este o societate comercială, cu capital majoritar de stat, înregistrată la Oficiul Registrul Comerțului Ploiești, sub numărul J29/6/1991, cod unic de înregistrare RO 1350020, obiect principal de activitate transportul țițeiului, gazolinei și etanului prin conducte, cod CAEN 4950.

2. Confirmarea faptului ca obiectivul intra sub incidenta Legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase

În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 59/2016 a fost întocmită și transmisă autorităților competente teritoriale (Secretariatului de Risc din cadrul Agenției de Protecția Mediului Brăila) **Notificarea** privind activitatea desfășurată pe amplasament, înregistrată sub nr. 16129/27.04.2018.

În urma inspecției în teren, realizată de către reprezentanții APM Brăila, GNM CJ Brăila și ISU Brăila, din data de 6.11.2018, înregistrată în Conpet sub nr. 42972/6.11.2018, obiectivul aparținând societății Conpet S.A - Rampa de încărcare țiței Cireșu a fost încadrat ca fiind **un amplasament de nivel inferior**.

3. Explicarea în termeni simpli a activităților desfășurate în cadrul amplasamentului

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței Cireșu constă în transportul țițeiului pe calea ferată, cu vagoane CF, din acest punct de lucru până la rafinăriile din Ploiești în vederea procesării lui.

4. Denumirea generică sau categoria generală de pericol a substanțelor care ar putea conduce la producerea unui accident major.

Substanțele periculoase prezente pe amplasament și în instalațiile Rampei de încărcare țiței Cireșu, regăsite și în Anexa 1 la Notificarea transmisă Secretariatului de Risc din cadrul APM Brăila, sunt:

- Țiței;
- CLU (combustibil lichid ușor);
- Motorină.

Prin caracteristicile sale, regăsite și în fișa tehnică de securitate, țițeiul, principala substanță periculoasă prezentă pe amplasament, prezintă următoarele pericole, conform Regulamentului (CE) nr. 1272/2008:

- Lichid inflamabil;
- Poate provoca cancer;
- Periculos prin aspirare;
- Provoacă o iritare gravă a ochilor;
- Poate provoca somnolență sau amețelă;
- Poate provoca leziuni ale organelor (sânge, timus, ficat, splină) în caz de expunere prelungită sau repetată ;
- Poate provoca efecte nocive pe termen lung asupra mediului acvatic.

Celelalte substanțe periculoase se găsesc în cantități mai mici, mult sub cantitățile relevante pentru încadrarea amplasamentului în prevederile Legii 59/2016.

5. Informații generale cu privire la modalitățile de avertizare a publicului interesat, dacă este necesar; informații adecvate cu privire la conduita potrivită în situația unui accident major sau indicarea locului în care informațiile respective pot fi accesate electronic

a) Modalități de avertizare a publicului interesat

În cazul producerii unui accident major primul înștiințat extern de eveniment este dispeceratul de urgență (prin apelarea nr. de urgenta **112** cu deviere telefonică urgentă către **ISU Brăila**). Acesta va deplasa personalul propriu, alături de servicii de intervenție ale altor instituții de la nivel local în zona afectată și care, împreună cu personalul de intervenție CONPET, va acționa pentru îndepărtarea/limitarea consecințelor evenimentelor apărute pe amplasamentul Rampei de încărcare țiței Cireșu. Populația din zonă va fi înștiințată prin intermediul unei **sirene electronice de alarmare civilă** amplasată în cabina PPF / pază din cadrul Rampei Cireșu.

b) Conduita potrivită în situația unui accident major

- închiderea robinetilor, cei mai apropiați amonte și aval de defecțiune, pe traseul conductei de transport/alimentare cu țiței;
- întreruperea alimentării cu energie electrică;
- interdicții la fumat și la utilizarea flăcărilor deschise;
- părăsirea zonei afectate pentru a nu se expune la pericolele de incendii;
- evitarea expunerii voluntare la pericolele de incendii;
- evacuarea zonei afectate se va face fără panică și în mod organizat la indicația echipelor de intervenție mixte;
- să accepte măsurile dispuse și aduse la cunoștință de către ISU Brăila;
- interzicerea cu desăvârșire a blocării căilor de acces la obiectivele afectate;
- întoarcerea în siguranță la domiciliu se va face numai cu acordul comun al personalului ISU Brăila și CONPET

6. Data ultimei vizite efectuate pe amplasament, în conformitate cu art. 20 alin. (5)

În cadrul Rampei de încărcare țiței Cireșu, ultima inspecție SEVESO s-a realizat de reprezentanți ai Secretariatului de Risc din cadrul APM Brăila în data de 6.11.2018, fiind înregistrată în societate sub nr. 42972/6.11.2018.


7. Detalii privind sursele de unde se pot obține mai multe informații relevante, sub rezerva cerințelor de la art. 22

- la sediul Secretariatul de Risc din cadrul Agenției pentru Protecția Mediului Brăila;
- la sediul societății CONPET S.A - Ploiești.


**DIRECTOR GENERAL,
Dr. ing Timur Vasile CHIS**



**ȘEF DEPARTAMENT INFRASTRUCTURI CRITICE
Ing. Radu Necșulescu**



**Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu**



**Birou Autorizații Mediu
ing. Zoe Costin**

