

Nr. 1729 / 15. IAN. 2019

RAPORTUL ANUAL DE MEDIU

1. DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI ACTIVITĂȚII:

Conpet S.A Ploiești, str. Anul 1848, nr.1-3 Ploiești, tel.: 0244/401360, fax: 0244/516451,
e-mail: conpet@conpet.ro.

Obiective autorizate:

- **Transportul țițeiului pe conductele:**
 - Conducta 20" Bărăganu – Onești – *golită de produs, în conservare.*
- **Entitățile organizatorice:**
 - Stația de pompare țiței Mărtinești, jud. Vrancea – *în conservare;*
 - Depozit Onești, jud. Bacău – *în conservare.*

2. DATELE PRIVIND DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII:

Pe parcursul anului 2018, pe traseul conductei Ø 20" Bărăganu – Onești, nu s-a desfășurat activitate de transport țiței, deoarece Rafo Onești și-a întrerupt activitatea, iar în baza Notificării nr. 6 -104/05.02.2014, conducta a fost golită de produs (țiței).

În cadrul stațiilor Mărtinești și Onești, pe parcursul anului 2018, nu s-a desfășurat activitate de producție, ci doar activități de pază și mentenanță a amplasamentelor și echipamentelor.

3. SITUAȚIA PRIVIND EVIDENȚA GESTIUNII DEȘEURILOR:

Anexăm alăturat situația privind evidența gestiunii deșeurilor pentru anul 2018 pentru punctul de lucru **Stația de pompare țiței Mărtinești, jud. Vrancea**, transmisă Agenției pentru Protecția Mediului Vrancea prin adresa nr. 1172/11.01.2019.

4. LUCRĂRI DE REPARAȚII PLANIFICATE ȘI ACCIDENTALE:

În decursul anului 2018 nu s-au desfășurat lucrări la conducta de transport țiței ø 20" Bărăganu – Onești.

5. SITUAȚIA INCIDENTELOR/ACCIDENTELOR DE MEDIU CARE AU AVUT LOC ÎN ANUL 2018 PE TRASEELE CONDUCTELOR DE TRANSPORT ȚIȚEI:

În decursul anului 2018 pe traseul conductei de transport țiței 20" Bărăganu – Onești nu s-au produs incidente / accidente de mediu.

6. MĂSURI DE MONITORIZARE:

- *pentru factorul de mediu apă:* - s-au efectuat trimestrial, în cadrul Stației Mărtinești, analize ale apei uzată menajeră, evacuată în pâraul Coțatcu, jud. Vrancea