

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea
Divizia Sud - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct. V.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 16.05.2018, reprezentanți ai SR APM Vâlcea, ISU Vâlcea și GNM CJ Vâlcea au efectuat o inspecție planificată, înregistrată în societatea Conpet S.A sub nr. 18606/16.05.2018, la **Stația de pompare țiței Orlești, jud. Vâlcea.**

Tematica inspecției:

- Verificarea respectării Legii nr. 59 din 2016 în ceea ce privesc responsabilitățile autorităților competente cu atribuții în gestionarea producerii unui accident major în care sunt implicate substanțe periculoase, cantitățile maxime de stocare și cele existente ale substanțelor periculoase deținute conform Anexei 1 din Legea nr. 59 din 2016.
- Obligațiile ce revin operatorilor economici conform Legii nr. 59 din 2016.
- Verificarea întocmirii procedurii de notificare a unei activități care prezintă pericole de producere a accidentelor majore în care sunt implicate substanțe periculoase conform anexelor nr. 1 și nr. 1.1 din O.M.A.P.A.M nr. 1084/2003;
- Verificarea datelor privind substanțele periculoase deținute (sursă de risc);
- Verificarea sistemului de management al securității;
- Verificarea sistemului tehnologic.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Sistemul de management al securității conform anexei nr. 4 la Legea nr. 59/11.04.2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sisteme de avertizare / alarmare;
- Sisteme de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;

- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență.

Sumarul constatărilor inspecției:

Cu ocazia efectuării inspecției au fost verificate și evaluate documentele elaborate în domeniul managementului securității, sistemele de avertizare / alarmare și comunicații, precum și echipamentele și mijloacele de protecție și intervenție.

Pe timpul inspecției nu au fost constatate deficiențe privind actul managerial pe linia gestionării substanțelor periculoase și a prevenirii unui accident major precum și modul de organizare și executare al activităților planificate și desfășurate în cadrul obiectivului.

Pe timpul inspecției comune cu toate autoritățile prezente s-a constatat revizuirea fișei cu date de securitate prin schimbarea frazei de securitate din H411 în H413.

S-a luat în discuție conținutul adresei Agenției Naționale de Protecție a Mediului nr. 1/801/VT/13.03.2018 către OMV Petrom S.A, în care se prevede că **autoritățile competente nu au obligația și competența de a evalua fișa cu date de securitate.**

Măsuri stabilite:

1. Urmare a celor descrise la sumarul inspecției și în contextul adresei ANPM s-a luat hotărârea ca amplasamentul CONPET S.A Ploiești, Stația automatizată de pompare țiței Orlești, să fie reclasificat în inventarul obiectivelor SEVESO din județul Vâlcea, astfel, din obiectiv de nivel superior va deveni obiectiv de nivel inferior.
2. O copie a Raportului de inspecție, a adresei ANPM și a noii fișe cu date de securitate va fi trimisă de către fiecare autoritate către eșalonul superior.
3. Operatorul economic va revizui/actualiza Politica de Prevenire a Accidentelor Majore, potrivit art. 8, alin. 5, din legea nr. 59/2016, privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase. Termen: 17.10.2018.
4. Se va face raportarea în scris către autoritățile competente cu privire la modul în care au fost remediate deficiențele constatare până la data de 17.06.2018.

Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu



Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin

