

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO

realizată la

Rampa de încărcare țiței Cireșu
Divizia Est - CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (cap. V art.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior (categoria de pericol E2 – periculoase pentru mediul acvatic în categoria cronic 2), conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 11.10.2017, reprezentanți ai GNM CJ Brăila și ISU Brăila au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 41105, la Rampa de încărcare țiței Cireșu, jud. Brăila.

Sumarul constatărilor inspecției:

Scopul inspecției: verificarea respectării de către titularul de activitate a prevederilor Directivei SEVESO III transpusă prin Legea 59/11.04.2016 și încadrarea amplasamentului conform prevederilor Legii 59/2016.

Documentele luate în considerare:

- Notificarea activității rev. 2 și Anexa 1 revizuită – SC CONPET S.A Ploiești – Rampa de încărcare țiței Cireșu nr. 12137 din 27.03.2017, înaintată la Secretariatul de Risc din cadrul APM Brăila cu nr. 4253 din 10.04.2017, privind substanțele deținute pe amplasament;
- Planul de urgență internă revizuit, depus în data de 9.10.2017 la IJSU Brăila;
- Raport de securitate înregistrat cu nr. 2284 din 27.02.2017 la APM Brăila și cu nr. 2461/2.03.2017 la CJ GNM Brăila;
- Autorizația de mediu nr. 35/11.03.2014 revizuită în data de 26.05.2016 valabilă până la data de 11.03.2019;
- Grafic privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență conform scenariilor din Politica de Prevenire a Accidentelor Majore.

La data verificării s-a constatat că activitatea desfășurată pe amplasament se face în conformitate cu prevederile documentației care a stat la baza emiterii autorizației de mediu.

La rezervorul R4 lucrările de reparații planificate au fost finalizate, inclusiv refacerea protecției anticorozive la exterior, în prezent, rezervorul fiind izolat de instalația tehnologică de intrare / ieșire țiței.

Referitor la implementarea și aplicarea prevederilor Legii nr. 59/2016 au fost făcute următoarele precizări:

- Există întocmit graficul privind pregătirea în domeniul situațiilor de urgență conform scenariilor din Politica de Prevenire a Accidentelor Majore.
- Pentru anul 2017 au fost planificate un număr de 5 exerciții, din care, până la momentul inspecției au fost desfășurate trei.


Măsuri stabilite:

Emiterea deciziei de numire a dlui ing. Mihai CANA în funcția de responsabil în domeniul managementului securității.

Termen: 30.10.2017

Răspunde: societatea Conpet S.A - Ploiești


**DIRECTOR GENERAL
ING. LIVIU ILAȘI**



**Director Direcția Comercială și Activități Reglementate
jr. Anamaria Dumitrache**



**Șef Birou Autorizații Mediu
ing. Andronela Bărbulescu**



Biroul Autorizații Mediu,
ing. Zoe Costin

