

**Director General Adjunct 2**  
**Departament HSE**  
**Serviciu Protecția Mediului**  
**Nr. 40494/30.09.2025**

**SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO**  
**realizată la CONPET S.A – Ploiești,**  
**Regionala Transport Import, sector Călăreți -**  
**Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași**

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 ( cap. V art.6).

Activitatea desfășurată în cadrul Stației automatizate de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași a fost încadrată în categoria activităților de nivel superior, conform legii nr. 59/2016 privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 17.09.2025, reprezentanți ai GNM CJ Călărași și ISU Călărași au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 38710/17.09.2025, la Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, jud. Călărași.

**Tematica:**

Verificarea modului de realizare a măsurilor stabilite la controlul anterior din data de 22.10.2024;

Verificarea Sistemului de Management al Securității adoptat de CONPET S.A. Ploiești  
– Stația automatizată de pompare țiței Călăreți, planificarea acțiunilor pentru cazuri de urgență;  
Verificarea sistemelor tehnologice.

**Verificarea documentelor în teren:**

Decizia de numire a responsabilului în managementul securității;  
Autorizația sau acordul de mediu;  
Notificarea activității;  
Analiza de risc;  
Informare;  
Planul de urgență internă.

**Sistemul de management al securității:**

Politica de prevenire a accidentelor majore/ de management în domeniul siguranței / securității;  
Organizare și personal;  
Identificarea și evaluarea riscurilor;

Controlul operațional;  
Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;  
Planificarea pentru situații de urgență;  
Monitorizarea performanței;  
Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;  
Audit și revizuire;  
Personal contractat.

**Verificare în teren:**

Accesul pe amplasament;  
Sistemele de avertizare / alarmare;  
Sistemele de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;  
Echipamentele și instalațiile de protecție;  
Echipamentele și instalațiile de intervenție;  
Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;  
Conduțiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

**Măsurile stabilite anterior** au fost respectate.

**Măsurile stabilite:**

1. Informarea ANMAP-DJM Călărași, ISUJ Calarasi si GNM CJ Călărași la creșterea semnificativa a cantitatii sau schimbarea semnificativa a naturii ori starii fizice a substantelor periculoase prezente pe amplasament in conformitate cu art.7, alin. 6 din Legea nr. 59/2016.

**Termen:** permanent

**Răspunde:** conducerea societății

2. Informatiile furnizate publicului vor fi actualizate ori de cate ori este necesar pe pagina de internet a titularului.

**Termen:** permanent

**Răspunde:** conducerea societății

Director General Adjunct 2  
Ec. Bucur Ionuț Adrian

Șef Departament HSE  
Jr. Tudone Dumitru

Șef Serviciu Protecția Mediului  
Ing. Pârvu Ana Raluca

Serviciu Protecția Mediului  
Ing. A. Bărbulescu