

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 25711/20.05.2022

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.6.V).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În perioada 10.05-11.05.2022, reprezentanți ai GNM CJ Timiș, SR APM Timis si ISU Banat Timis au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 16848/11.05.2022, la Rampa de încărcare țiței și gazolină Biled, jud. Timiș.

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

- Respectarea prevederilor legale cu privire la controlul asupra pericolelor de accidente majore în care sunt implicate substanțe periculoase;
- Modul de elaborare, aprobare și aplicare a documentelor și evidențelor specifice privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile;
- Modul de întocmire a planului de evacuare în situații de urgență, dacă acesta este cunoscut și aplicat de către personal, prin executarea unui exercițiu în timpul controlului;
- Încadrarea cu personal a structurilor cu atribuții privind apărarea împotriva incendiilor și protecției civile.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a reponsabilului în managementul securității;
- Autorizația de mediu;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;

[Type here]

- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sistemele de avertizare / alarmare;
- Sistemul de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

La finalizarea inspecției au fost dispuse 3 măsuri, consemnate în Raportul de inspecție SEVESO, respectiv:

- se va reface notificarea SEVESO privind cantitățile defalcate pe fiecare rezervor în parte, respectiv număr de vagoane, termen 10.06.2022;
- se va depune la APM Timis solicitarea privind revizuirea autorizației de mediu. Depozitarea titeiului în noul rezervor (V=2500 mc) se va face numai după obținerea autorizației de mediu revizuită,
- se va actualiza Politica de prevenire a accidentelor majore cu modificările de pe amplasament, termen 10.08.2022.

**Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**
p

**Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului
Ing. Dinică Simona**

[Type here]