

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 37837/10.10.2022

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de încărcare țiței Ciresu, jud. Brăila
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V, pct.6.V).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței Ciresu, jud. Braila, a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 20.09.2022, reprezentanți ai GNM CJ Braila, SR APM Brăila și ISUJ Dunărea-Brăila au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 35292/20.09.2022, la Rampa de încărcare țiței Ciresu, jud. Brăila.

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

- Verificarea respectării de către titularul de activitate a prevederilor Directivei SEVESO III transpusă prin Legea 59/11.04.2016 și încadrarea amplasamentului conform prevederii Legii 59/2016.

Documentele luate în considerare:

- Decizia de numire a reponsabilului în managementul securității;
- Autorizația de mediu sau acordul de mediu;
- Notificarea activității;
- Analiza de risc;
- Informare;
- Planul de urgență internă.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;

[Type here]



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro

- Personal contractat.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sistemele de avertizare / alarmare;
- Sistemul de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

La finalizarea inspecției a fost dispusă o măsură, consemnată în Raportul de inspecție SEVESO, respectiv:

-Notificarea activității SC CONPET SA Ploiești – Rampa de încărcare țitei Cireșu (notificarea nr. 16129 din 27.04.2018, înaintată la Secretariatul de risc din cadrul APM Brăila cu nr. 5608 din 10.05.2018, expiră la data de 27.04.2023.

**Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului
Ing. Dinică Simona**

[Type here]



e-mail: conpet@conpet.ro
www.conpet.ro