

Director General Adjunct 2
Departament HSE
Serviciu Protecția Mediului
Nr. 45599/19.12.2023

SINTEZA RAPORTULUI PRIVIND INSPECȚIA SEVESO
realizată la
Rampa de încărcare țiței Ciresu, jud. Brăila
Regionala Transport Intern, CONPET S.A - Ploiești

Baza legală privind punerea la dispoziția publicului a sintezei raportului de inspecție SEVESO este O.M.M.G.A nr. 1299/2005 (Anexa 1 - cap. V.6-Informarea Publicului).

Activitatea desfășurată în cadrul Rampei de încărcare țiței Ciresu, jud. Braila, a fost încadrată în categoria activităților de nivel inferior, conform legislației privind controlul asupra pericolelor de accident major în care sunt implicate substanțe periculoase.

În data de 08.12.2023, reprezentanți ai GNM CJ Braila, SR APM Brăila și ISUJ Dunărea-Brăila au efectuat o inspecție planificată, înregistrată sub nr. 44190/08.12.2023, la Rampa de încărcare țiței Ciresu, jud. Brăila.

Sumarul constatărilor inspecției:

Tematica inspecției:

- Verificarea respectării de către titularul de activitate a prevederilor Directivei SEVESO III transpusă prin Legea 59/11.04.2016 și încadrarea amplasamentului conform prevederii Legii 59/2016.

Documentele luate în considerare:

- Notificarea activității CONPET SA Ploiesti - Rampa de incarcare titei Ciresu, revizia 5/nr.18851 din 30.05.2023, inaintata la Secretariatul de risc din cadrul APM Braila cu nr.7568 din 06.06.2023, privind substantele detinute pe amplasament;
- Fisa cu date de securitate pentru petrol brut - titei, versiunea 9 din 05.07.2023;
- Politica de Prevenire a Acidentelor Majore rev. 1 inaintata de catre Conpet SA prin adresa nr. 3752130.01.2020 la APM Braila si inregistrata sub nr.2176107.02.2020;
- Autorizatia de Mediu nr.90/01.08.2019/Viza anuala pentru perioada 01.08.2023 - 31.07.2024/Decizia APM Braila nr.234 din 15.05.2023;
- Grafic anual privind pregatirea in domeniul situatiilor de urgenta conform scenariilor din Politica de Prevenire a Acidentelor Majore.

Sistemul de management al securității:

- Politica de prevenire a accidentelor majore / de management în domeniul siguranței / securității;
- Organizare și personal;
- Identificarea și evaluarea riscurilor;
- Controlul operațional;
- Managementul pentru modernizare / managementul schimbărilor;
- Planificarea pentru situații de urgență;
- Monitorizarea performanței;
- Adoptarea și implementarea mecanismelor de investigare;
- Audit și revizuire;
- Personal contractat.

Verificarea în teren:

- Accesul pe amplasament;
- Sistemele de avertizare / alarmare;
- Sistemul de comunicații în interiorul și exteriorul amplasamentului;
- Echipamentele și instalațiile de protecție;
- Echipamentele și instalațiile de intervenție;
- Evaluarea răspunsului operatorului economic în urma simulării unei situații de urgență;
- Condițiile și măsurile din autorizația sau acordul de mediu.

In urma efectuării inspecției nu au fost dispuse măsuri.

**Director General Adjunct 2
Jr. Lupea Ioana Mădălina**

**Sef Departament HSE
Ing. Marussi Mădălina Mihaela**

**Șef Serviciu Protecția Mediului
Ing. Pârvu Ana Raluca**

**Serviciu Protecția Mediului
Ing. Andronela Barbulescu**