



| | | | | | | |
|---|--|------------------------------------|-----------|-------|------------------------------|--------|
|  Mobil Industrial AG <small>ISO 9001 Certificat nr. 240</small> | Instalația: 013 - Otești | Doc. Nr. 013-201-100 | | | Pagina 1 din 2 | |
| | | Rev. | Data | Autor | Verif. | Aprob. |
| Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI | Denumirea proiectului: Modernizare sistem de monitorizare | ① | Sept.2016 | A.M | F.M. | A.M. |
| | | ① | | | | |
| | | ② | | | | |

PROIECT TEHNIC

Modernizarea sistemului de monitorizare
vibrații și temperaturi
la utilajele de pompare din stația OTEȘTI

OPIS

| | | | | | | |
|--|---|--------------------|-----------|-------|---------|--------|
|  Mobil Industrial AG ISO 9001 Certificat nr. 240 | Instalația: 013 - Otești | Doc. Nr. | | | Pagina | |
| | | 013-201-100 | | | 2 din 2 | |
| Beneficiar: S.C. CONPET S.A. PLOIEȘTI | Denumirea proiectului: Modernizare sistem de monitorizare | Rev. | Data | Autor | Verif. | Aprob. |
| | | ① | Sept.2016 | A.M | F.M. | A.M. |
| | | ① | | | | |
| | | ② | | | | |

| Capitol | Număr | Descriere | Pagini |
|---------|------------------|---|--------|
| PT | 013-201-101 | Alegere soluție tehnică | 16 |
| CS | 013-201-115 | Specificații tehnice | 9 |
| DDE | 013-201-103 | Amplasare componente | 2 |
| DDE | D-013-PA-001-010 | Distribuție alimentări | 1 |
| DDE | D-013-PA-001-002 | Scheme amplasare | 1 |
| DDE | D-013-PA-001-008 | Plan conexiuni PG-001A | 1 |
| DDE | D-013-PA-001-009 | Plan conexiuni PG-001B | 1 |
| DE | 013-201-104 | Conexiuni intermodule | 5 |
| DE | 013-201-116 | Conexiuni la bariere | 2 |
| DE | 013-201-117 | Conexiuni externe Panoului frontal | 4 |
| DE | 013-201-118 | Dimensiuni Panou frontal | 2 |
| DE | 013-201-119 | Programare module CMC | 43 |
| CL | 013-201-102 | Lista echipamente și cantități de lucrări | 4 |
| CL | 013-201-120 | Cantități de lucrări și deviz economic | 5 |
| SSM | 013-201-121 | Măsuri de securitate și sănătate în muncă | 2 |