

SECȚIUNEA II

CAIETUL DE SARCINI

DIRECȚIA MENTENANȚĂ-DEZVOLTARE
Serviciul Conducute

20911 / 26.05.2014

CAIET DE SARCINI

pentru achiziție servicii în vederea realizării obiectivului:

INSPECȚIE INTERIOARĂ – EXPERTIZĂ A CONDUCTEI DE TRANSPORT ȚITEI:

Ø 20" CONSTANȚA – CĂLĂREȚI

1. Introducere

CONPET SA operează sistemul național de transport prin conducte, fiind singura companie din România care este angajată în transportul prin conducte sau tancuri al țițeiului extras în țara sau din import, al gazolinei, condensatului și etanului.

Conducta de transport țiței Constanța-Călăreți (20 inch) a fost construită în anul 1973.

Prin programele de înlocuiri tronsoane conductă s-au înlocuit aproximativ 25 % din aceasta.

Dar cu toate aceste investiții vechimea conductei face imposibilă detectarea avariilor din cauza multitudinilor de puncte de coroziune existente în metalul acesteia (toate acestea coroziuni ducând la poluări accidentale ale mediului-sol și ape).

Beneficiarul dorește să inspecteze următoarele conducte magistrale de transport țiței, toate fiind părți ale sistemului de transport țiței import :

- Conducta de transport țiței 20" Constanta - Călăreți,

Inspekția va consta în detectarea, localizarea și măsurarea anomaliilor diametrului interior, caracteristicile pierderii de metal (precum coroziunile externe și interne) și caracteristicile la jumătatea peretelui (precum laminări și incluziuni) și să furnizeze o listă a îmbinărilor de conductă.

Fiecare punct raportat va avea valoarea coordonatei tri-dimensionale și poate să genereze baze de date pentru aplicații GIS. Soft-ul transmis va permite vizualizarea datelor înregistrate în timpul inspekției sub multiple forme grafice / tabelare / coordonate geografice și în special, interpretarea și managementul rezultatelor. Astfel sunt obținute date esențiale privind operarea conductei (presiune maximă de operare în condiții de siguranță) cât și dezvoltarea pe termen scurt și lung a programelor de reparație (în funcție de pierderea de metal înregistrată).

2. Istoricul Inspekțiilor Interioare

Conducta a mai fost inspectată cu godevil inteligent astfel:

- Conducta de transport țiței 20" Constanta – Călăreți în anul 2008

Bazele de date ale inspekțiilor anterioare vor fi puse la dispoziția câștigătorului licitației, în scopul efectuării comparării datelor și analizei

3. Aplicabilitate

Acest document este aplicabil conductei de transport țiței 20" Constanța – Călăreți.

4.2. Abrevieri

ILI	Inspecție interioară
GPS	Sistem de Poziționare (geografică) Globală
GIS	Sistem Informațional Geografic
DP	presiunea de proiectare (design)
MAOP	Presiunea maxim admisibilă de operare
MFL	Tehnica scurgere de câmp (flux) magnetic
NDT	Tehnologie nedistructivă
SOW	Caiet de sarcini
UT	tehnică ultrasonică
COMBO	tehnica combinata: flux magnetic + ultrasonica
POD	probabilitatea detectării
POI	probabilitatea identificării
POF	Pipeline Operator Forum – Specificația pentru Inspecția Interioara a Conductelor, versiunea 2009, document adoptat de Forumul Operatorilor pentru Inspecții Interioare a Conductelor.
h, h_{min}	adâncimea (minimă) a anomaliei/defectului
t	grosimea de referință a perete a țevii (materialului tubular)
L	lungimea defectului (măsurată axial) în milimetri
I	lățimea defectului (măsurată radial) în milimetri

5. Descriere

5.1 Generalități

Beneficiarul dorește inspecția următoarelor conductelor magistrale:

- Conducta de transport țeitei 20" Constanta - Călăreți

Inspecția se va realiza cu Instrument de Geometrie, Instrument de Inspecție HiRes MFL-XYZ (CDG) și Instrument de Inspecție UT-WM (UWD).

Programul de inspecție trebuie să cuprindă următoarele secvențe:

- Planificare
- Lucrări auxiliare (lucrări considerate necesare în urma vizitării amplasamentului pentru buna desfășurare a inspecției – realizate de personal specializat CONPET)
- Curățare / calibrare
- detectarea geometriei și coordonatele X,Y,Z (GPS) ale tuturor componentelor conductei și ale tuturor defectelor / anomaliilor descoperite
- detectarea pierderilor de metal prin metoda MFL și UT
- raportare.
- Evaluare rata de creștere a coroziunii interioare/exterioare și evaluare „adecvat scopului”

Parametri și condiții de curgere:

Proprietăți fizico – chimice ale fluidului transportat

20" Constanta - Călăreți

Specificații	Valori țitei
Densitatea, la t=15°C [Kg/m ³]	840 - 870
Continut de impurități (apa + suspensii solide) %m/m]	max 1 %
Punct de congelare, [°C]	-8 -2
Vâscozitate cinematică la minim două temperaturi diferite [cSt]	20°C: 20,79 40°C: 11,25 50°C: 7,72
Continut de sulf [%m/m]	max 2,5
Continut de cloruri, [kg/vag]	max 6
Continut de parafina, [% m/m]	5 - 6
Curgere monofazica	

Godevilări anterioare:

- Conducta 20" Constanta – Călăreți a fost inspectată cu godevil inteligent în perioada 2008

Gări de lansare și primire:

Pentru 20" Constanta - Călăreți se afla în Constanta, Poarta Albă, C1, C2 (Dunăre), respectiv C3 și C4 (Borcea), Bărăganu, Călăreți.

Detaliile sunt prezentate în **Anexa 2 – Planuri și schițe gări de godevil.**

5.1.3 Date și înregistrări ce vor fi furnizate de către Beneficiar

Beneficiarul va pune la dispoziția Contractorului, cât de exact este posibil, date despre conducte și schițe / planuri. Pentru efectuarea analizei ratei de coroziune și a evaluării „ adecvat scopului ” Beneficiarul va pune la dispoziție bazele de date ale inspecțiilor anterioare. Aceste date și înregistrări vor fi returnate imediat Beneficiarului după terminarea lucrărilor, Contractorul asigurând strict confidențialitatea datelor primite.

Pentru conformitate și culegerea altor informații ce nu au putut fi prezentate, ofertanții vor efectua, în mod obligatoriu, personal sau prin reprezentant, o vizita a gărilor de lansare/primire godevil înaintea prezentării ofertelor. În acest sens, în perioada de pregătire a ofertelor se va stabili o data comuna pentru vizitarea locațiilor.

Ofertanții vor avea răspundere deplină privind familiarizarea cu condițiile de la fata locului, inclusiv localizarea lucrărilor, condiții locale și alte condiții ce pot afecta oferta.

Prin prezentarea ofertei, Ofertantul se conformează acestor cerințe. Nu se vor accepta plăți suplimentare sau extensii de timp cauzate de dificultăți din teren.

5.2.2 Planificare

Contractorul trebuie să planifice operațiunile de godevilare și toate lucrările pregătitoare. În timpul elaborării ofertei, trebuie identificată clar toată asistența necesară din partea Beneficiarului.

Fiecare ofertant va prezenta o planificare detaliată a activităților descrise în secțiunea 5.2.1. (grafic de execuție în format MS Project / Primavera - Gant Chart)

Ofertantul trebuie să propună tehnicile de inspecție MFL și UT și să includă în documentele de licitație și o descriere a activităților de godevilare adiționale, cum ar fi godevilare de curățare, profilare - calibrare, lucrări ce vor fi realizate de Contractor înainte de inspecția cu godevilul inteligent.

5.2.3. Lucrări de lansare și primire godevile

În cazul în care facilitățile Beneficiarului sunt improprii pentru lansare și/sau primire godevil, Contractorul trebuie să furnizeze - numai cu scopul și pe durata lucrării - un lansator/primitor adecvat și conectoarele și racordurile aferente. Aceste aspecte vor fi stabilite pe durata vizitei în teren dinaintea înaintării ofertelor.

În acest caz, se așteaptă ca lucrările de lansare/primire să se desfășoare în principal astfel:

- * demontarea lansatorului/primitorului actual
- * instalarea lansatorului/primitorului Contractorului
- * cuplarea țevelor cu reducția corespunzătoare prin mijloace flexibile (ex. furtunuri de presiune, legături rapide, s.a.)
- * conectarea lansatorului/primitorului la sistemul de drenare
- * utilizarea godevilelor (curățate, calibrare, geometrie/XYZ și inteligent/XYZ)
- * demontarea lansatorului/primitorului furnizat de Contractor și a legăturilor asociate
- * reinstalarea vechiului lansator/primitor

Unele din activitățile menționate se pot realiza simultan, pentru a accelera lucrarea.

În Anexa 2 sunt prezentate planurile/schițele stațiilor de lansare și primire.

5.2.4. Raportare, acceptanță lucrărilor și documentație

Cerințele privind raportarea, acceptanța și documentația lucrărilor sunt prezentate în Capitolul 7 al acestui document.

6.3. Cerinte Tehnice

Cerințele următoare trebuie să formeze baza realizărilor vehiculului/vehiculelor de inspecție.

Fiecare Ofertant va include în oferta specificațiile tehnice ale tuturor godevilelor propuse spre utilizare.

Având în vedere prevederile LEGII Nr. 10/1995 din 18 ianuarie 1995, republicată, privind calitatea în construcții, în conformitate cu art. 18 aliniatul (2): Raportul Final va fi vizat de Expert Tehnic de calitate autorizat – Domeniu 49 - conform ORDIN Nr. 364 din 1 martie 2010

6.3.1 Cerinte tehnice generale ale vehiculelor de inspecție (valabil pentru toate tipurile)

În cadrul specificațiilor tehnice vor fi incluse următoarele detalii, generale valabile pentru toate tipurile de godevile / vehicule de inspecție :

- intervalul de măsurarea grosimii de perete (performanta optima)
- intervalul vitezei (performanta optima)
- număr/timp senzor de detecție și măsurare defect
- intervalul de prelevare axial/circumferențiar ; distanța specifică sau frecvența de control
- distanța circumferențiară centrală între senzorii de control primari
- intervalul de temperatură
- presiunile maxima/minima pentru operare
- presiunea diferențială necesara lansării și rulării
- raza minimă a curbilor (exprimată în DN) și distanța minimă între 2 curbe succesive
- diametrul interior minim al țevelor/curbilor
- lungimea, greutatea și nr. de module constructive ale vehiculului
- distanța maximă inspectabilă într-o singură rulare, durata de viață a acumulatorilor, timpul maxim de inspecție
- dimensiunile gărilor de primire lansare
- daca este prevăzut cu sistem de by-pass a curgerii în caz de blocare

6.3.2 Cerinte tehnice specifice vehiculului pentru inspecția geometriei

Vehiculul pentru inspecția geometriei va fi utilizat pentru detectarea tuturor anomaliilor interne ale conductei. Specificația tehnica va include, pe lângă cele generale, următoarele informații:

- distanța (frecvența) măsurărilor axiale
- rezoluția măsurărilor circumferențiare (distanța nominală circumferențiară a senzorilor de măsurare)
- dimensiunea spațiului dintre senzori (circumferința totală neacoperită de senzori)
- dimensiunile (adâncime, lungime, lățime) minim detectabile ale deformațiilor (inclusiv pentru lovituri, încrețituri, etc.)
- dimensiunile minime detectabile ale ovalizării
- numărul senzorilor cu înregistrare continua
- existența și rezoluția indicatorului pentru poziție circumferențiară (orientare cod ceas)

6.3.4. Cerințe tehnice specifice vehiculului (unității) pentru achiziție coordonate XYZ (GPS)

Pentru reducerea operațiunilor de lansare / primire, unitatea pentru achiziționare coordonate GPS va fi atașată fie vehiculului pentru inspecția geometriei, fie vehiculului pentru inspecția pierderii de metal (dublă funcționalitate).

Se vor înregistra coordonatele XYZ (nivelul liniei de centru a conductei) pentru toate anomaliile / defectele detectate cât și pentru toate elementele componente ale conductei raportate (suduri circumferențiare, robinete și fittinguri, curbe fabricate și curbe constructive în teren, reparații, atașamente, suporti, protectoare etc.).

Coordonatele vor fi prezentate direct în sistemul local STEREO 70 sau prin conversie din sistem WGS 84, compatibil cu cele mai utilizate sisteme de vizualizare / GIS.

6.4. Precizia (acuratețea) și rezoluția inspecției

6.4.1 Generalități

În detectarea, identificarea, măsurarea anomaliilor / defectelor vor fi utilizate :

- probabilitatea detectării (POD) : minim 90 %
- probabilitatea identificării (POI): minim 95%
- nivel de certitudine : minim 90%

Unitățile de măsură ai parametrilor vor fi în Sistemul Metric / Sistemul Internațional.

În măsurarea parametrilor inspecției, se vor utiliza următoarele rezoluții și unități de măsură:

Distanța de referință :	1 mm
Lungime/lățime defect:	1 mm
Adâncime defect:	0,1 mm
Grosime perete de referință:	0,1 mm
Orientarea:	0,5° sau 1 min
ERF	0,01
Viteză instrument:	0,1 m/s
Temperatură:	1° C
Presiune:	0,01 Mpa
Coordonate GPS:	1 mm

Localizarea fiecărei anomalii / defect trebuie indicată și raportată față de sudura din aval cât și distanța cumulată față de punctul de start. Orientarea anomaliilor de circumferință va fi raportată în grade față de partea de sus a conductei în sensul de curgere.

C. Coordonate X,Y,Z (GPS)

- Prezentarea coordonatelor XYZ (nivelul liniei de centru a conductei) pentru toate elementele - cheie: suduri circumferențiare, robineti și fittinguri, anomaliiile și defectele înregistrate, raze de curbura și anomalii ale acestora.
- Coordonatele vor fi prezentate direct în sistemul local STEREO 70 sau prin conversie din sistem WGS 84.

Rezoluția Inspecției: 0,001m în orice direcție (Latitudine, Longitudine)

Acuratețea localizării: $\pm 0,4\text{m}$

D. Evaluarea ratei de creștere a coroziunii

Valoarea minima detectabila 15 % , la un nivel de încredere minim 90%.

NOTA

Beneficiarul va pune la dispoziție puncte de amplasare markeri permanenți la intervale de minim 1500 m și maxim 2000 m.

Rapoartele trebuie să includă cinci stadii:

- I. Raportul privind finalizarea lucrărilor pe teren și Declarația privind calitatea datelor înregistrate imediat după godevilare (pe teren și la departamentul de evaluare al Contractorului - a se vedea secțiunea 7.1.1)
- II. Raport preliminar (parțial) cu lista de defecte semnificative pentru fiecare segment (a se vedea secțiunea 7.1.2), pe baza căruia se va efectua validarea pe teren a inspecției.
- III. Raport final pentru fiecare segment (a se vedea secțiunea 7.1.3)
- IV. Raport general - sinteza pentru toate conductele/secțiunile inspectate (a se vedea secțiunea 7.1.4)
- V. Raport privind Analiza Ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare „adecvat scopului (a se vedea secțiunea 7.1.5)

În oferta, Ofertantul trebuie să prezinte exemple cu rapoartele sale uzuale.

Parte a contractului va fi:

- Prezentare date complete înregistrate de vehicul în format hârtie (minim 2 exemplare pentru fiecare secțiune)
- Prezentare date complete înregistrate de vehicul în format electronic pe CD/DVD, interpretabile cu software pus la dispoziție de Contractor (minim 2 exemplare, a se vedea secțiunea 7.6)
- Pachetul software va asigura monitorizarea și interpretarea datelor, inclusiv a analizei de creștere a coroziei și a managementului integrității conductei. Softul va trebui să includă o descriere detaliată a instalării și a utilizării sale și trebuie să fie compatibil cu sistemele de operare Microsoft Windows® XP, 7, 8.

Cerințele minime, aferente stadiilor de raportare, sunt prezentate în continuare.

7.1.1 Verificarea datelor inspecției și Raport de Finalizare Lucrări pe Teren

Imediat după godevilarea inteligentă a unui tronson, datele trebuie extrase și verificate pentru a certifica dacă godevilarea a fost realizată cu succes. Toate problemele serioase trebuie identificate și raportate.

Contractorul trebuie să evalueze, analizeze și să interpreteze datele culese privind geometria, coordonatele în sistem GPS și pierderea de metal.

Evaluarea va fi făcută în doi pași:

- Primul pas, o evaluare preliminară a datelor ce se va realiza la locație imediat după godevilare care va indica dacă inspecția a fost executată cu succes și datele înregistrate sunt complete. În cazul apariției unei deteriorări a sistemului de înregistrare a datelor, se va evalua rapid cauza, iar părțile vor agreea o re-trecere a vehiculului de inspecție fără costuri suplimentare.
- Al doilea pas, care va acoperi o evaluare detaliată a datelor/înregistrărilor, realizată la sediul Contractorului, privind cantitatea și calitatea înregistrărilor.

7.1.3. Raport Final pentru fiecare segment

Raportul final va conține întregul set de informații obținute în urma inspecției, cuprinzând eventualele comentarii/amendamente făcute de către Beneficiar în urma prezentării Raportului Preliminar și conform următoarelor cerințe minime:

1. Sumarul desfășurării inspecției și datele operaționale ale acesteia, ce va include:

- datele privind duratele activităților de pre-inspecție și inspecție, viteza vehiculelor și distanța inspectată
- metoda de identificare și măsurare a coordonatelor GPS și a anomaliilor/defectelor tronsonului inspectat.
- raportarea defectelor
- datele tehnice și operaționale ale vehiculelor de inspecție precum și indicația dacă vehiculele au funcționat conform specificațiilor.

2. Lista tuturor componentelor conductei

- numerotarea tuturor sudurilor și listarea defectelor în lungul distantei
- listarea fiecărei lungimi de conductă
- listarea tuturor instalațiilor incluzând: curbe, fittinguri, robineti, ramificații, markeri, reparații, instalații pe conducta, etc., detectate de vehiculul de inspecție;
- numerotarea sudurilor va începe de la prima sudura de la primul robinet din gara de lansare. Poziția zero pentru întreaga lungime va fi punctul central al primului robinet.

3. Lista anomaliilor/ defectelor

Toate anomaliile dimensionale conform cerințelor minime vor fi raportate în aceasta lista. Lista digitala va fi sub forma de fișiere compatibile DBF, XLS și va conține minim, următoarele câmpuri:

- distanta
- număr sudura
- referințe la grosimea de perete în mm
- anomalii de descriere incluzând tipul modificării
- locația defectului în m fata de poziția zero
- distanta fata de sudura din amonte/aval în m
- orientarea conform codului ceasului, sau în grade, a defectului
- lungime defect în mm
- lățime defect în mm
- pierdere de metal în procente fata de grosime nominala a peretelui
- adâncituri, deformare/ovalitate în procent fata de grosime nominala a peretelui
- calculare factor de reparare estimat ERF

- locația defectului în m fata de poziția zero
- distanța defectului fata de sudura din amonte și aval
- orientarea defectului conform codului ceasului sau în grade
- descriere defect și dimensiune
- indicare tip intern/extern/corp țeavă
- fisa de evaluare completa (dig-up sheet)

7.1.4. Raport – Sinteza privind conducta/conductele inspectate

Contractorul va prezenta un raport dedicat fiecărui grup de secțiuni / diametru de conducta inspectat care va conține următoarele informații concise :

- Aprecieri, comentarii sau observații asupra derulării Proiectului și a lucrărilor de inspecție,
- rezumatul tuturor pierderilor de metal și anomaliilor înregistrate,
- recomandari generale privind managementul integrității conductei (zone și tip de reparație)
- Propuneri pentru activități viitoare (reabilitare / reparații și interval de timp recomandat pentru o nouă inspecție).

7.1.5 Raport privind Analiza Ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare „ adecvat scopului ”

Această parte a Raportului Final se va efectua pentru toate conductele inspectate pentru care se pun la dispoziție datele inspecțiilor interioare desfășurate anterior și vor fi prezentat separat de volumul “Raport Final”.

Scopul acestei analize este identificarea și raportarea schimbărilor petrecute în conducta, în intervalul de timp scurs între inspecții cât și estimarea ratei de creștere a coroziunii, cât mai exact posibil, pe baza datelor furnizate de către Client / Beneficiar.

Analiza va acoperi minim următoarele cerințe:

- corelarea datelor inspecțiilor (localizare, distante fata de repere fixe). Aceasta va fi prezentata într-un document separat, de tip procedura (method statement);
- metodele/tehnicele de evaluare și comparare a defectelor inițiale / actuale;
- listarea defectelor de coroziune fără evoluție, cu evoluție (creștere) cat și defecte noi apărute în zonele adiacente ;
- aparitia/evoluția defectelor de coroziune față de poziția altor tipuri de anomalii (ex. Lovituri, ovalizări) cât și a noilor anomalii apărute ;
- graficul evoluției coroziunii în funcție de distanța (histograma) precum și prezentarea grafică a evoluției coroziunii pe secțiuni ;
- evaluarea ratei de creștere a coroziunii pe baza comparării rezultatelor anterioare și actuale ale inspecțiilor interioare, precum și a altor date pe care beneficiarul le poate pune la dispoziție;
- identificarea mecanismelor de creștere a coroziunii și caracterizarea/diagnosticarea cauzelor ce conduc la corodarea conductelor;

6. Contractorul va actualiza, după caz, Raportul Final și va transmite forma revizuită în termen de 5 zile de la primirea eventualelor comentarii. "Raportul - Sinteza" așa cum este descris în secțiunea 7.1.4. Această parte a Raportului Final poate fi prezentată odată cu Raportul pentru Analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare „adecvat scopului”
7. Raportul pentru Analiza ratei de Creștere a Coroziunii și Evaluare „adecvat scopului” așa cum este descris în secțiunea 7.1.5. va fi transmis în termen de 14 zile de la data Acceptării Raportului Final.

7.2. Acceptanța lucrărilor

După emiterea Raportului Preliminar, Beneficiarul va efectua verificarea și validarea rezultatelor inspecției pe teren prin decopertarea conductei și verificarea parametrilor anomaliilor/defectelor alese în acest scop și / sau introducerea, înainte de inspecție și fără știrea Contractorului, a mosoarelor martor și comparația rezultatelor din raport cu situația reală. Mosoarele martor pot avea un domeniu larg de defecte ce se pot întâlni la conducta (pitting, fisuri longitudinale sau/și radiale, zone cu coroziune generală, etc.).

La fiecare punct de validare un reprezentant al Contractorului va superviza lucrările de investigare și acceptanță. În cazul în care reprezentantul Contractorului nu participă la lucrările de validare, acesta nu poate contesta rezultatele comunicate de către Beneficiar.

Lucrarea trebuie considerată acceptabilă dacă mai puțin de 5% din citiri sunt eronate (în afara domeniului de precizie, greșeli de citire, defecte omise).

Dacă în decurs de șase luni de la prezentarea Raportului Final, Beneficiarul notifică Contractorul asupra unor deficiențe ale raportului, Contractorul va trebui ca, pe cheltuiala sa, să reanalizeze datele inspecției din secțiunea unde apar deficiențe, în vederea obținerii informațiilor necesare pentru a remedia orice deficiență și va înmâna Beneficiarului forma revizuită a Raportului Final.


Contractorul este responsabil numai pentru orice deficiență a Raportului Final cauzată de greșelile sale în buna realizare a lucrării.

8. Anexe


Anexa 1 Tabele privind precizia inspecției (se completează de către fiecare ofertant)

Anexa 2 Planuri și schițe gări de godevil

INGINER ȘEF MECANO ENERGETIC
Dr. Ing. Ion Beldiman



Șef Serv. Conducute
Ing. Gabriela Hîlcu



Tabelul 5 : Acuratețea detectării și a dimensionării pentru anomalii situate în zona afectată a sudurii în funcție de lungimea acestora

	Coroziuni Generalizate (General metal loss)	Pitting	Defecte "vârf de ac" (Pinhole)	Șanțuiri Axiale (Axial groov.)	Șanțuiri Circumferențiale (Circumf.groov.)	Crestături axiale (Axial slott.)	Crestături circumferențiale (Circumf. Slott.)
Lungimea zonei afectate (amonte sudură)							
Lungimea zonei afectate (aval sudura)							
Adâncime la POD=90%							
Adâncime la 90% certitudine							
Lățime la 90% certitudine							
Lungime la 90% certitudine							

Tabelul 6 : Acuratețea detectării și a dimensionării pentru defecte de tip fisuri sau asimilat fisuri

	Fisuri axiale	Fisuri circumfer.	Fisuri spirala
Adâncime fisură L=25 mm la POD=90%			
Deschiderea minimă a fisurii [mm]			
Adâncime la 90% certitudine			
Lungime la 90% certitudine			
Limitele orientării [°] pentru detectabilitate			


Tabelul 7 : Acuratețea detectării și a dimensionării pentru lovituri / ovalizări

	Lovituri	Ovalizări*
Adâncime la POD = 90%		n.a
Adâncime la 90% certitudine		n.a
Lățime la 90 % certitudine		n.a
Lungime la 90% certitudine		
Ovalizarea la POD = 90%		

* Ovalizare = $(ID_{max} - ID_{min}) / (ID_{max} + ID_{min})$

ANEXA 2

Planuri și schițe gări de godevil

[illegible]

DE LA STATIA DE POMPARE
CONSTANTA SUD

20" - R-013-02

1800

300

1000

380

350

360

782

570

1050

2050

suport conducta existent

Y-005-VW-004

Y-005-VW-005

Y-005-VW-006

Y-005-VW-007

Y-005-VW-008

Y-005-VW-009

Y-005-VW-010

Y-005-VW-011

Y-005-VW-012

Y-005-VW-013

Y-005-VW-014

Y-005-VW-015

Y-005-VW-016

Y-005-VW-017

Y-005-VW-018

Y-005-VW-019

Y-005-VW-020

Y-005-VW-021

Y-005-VW-022

Y-005-VW-023

Y-005-VW-024

Y-005-VW-025

Y-005-VW-026

Y-005-VW-027

Y-005-VW-028

Y-005-VW-029

Y-005-VW-030

Y-005-VW-031

Y-005-VW-032

Y-005-VW-033

Y-005-VW-034

Y-005-VW-035

Y-005-VW-036

Y-005-VW-037

Y-005-VW-038

Y-005-VW-039

Y-005-VW-040

Y-005-VW-041

Y-005-VW-042

Y-005-VW-043

Y-005-VW-044

Y-005-VW-045

Y-005-VW-046

Y-005-VW-047

Y-005-VW-048

Y-005-VW-049

Y-005-VW-050

Y-005-VW-051

Y-005-VW-052

Y-005-VW-053

Y-005-VW-054

Y-005-VW-055

Y-005-VW-056

Y-005-VW-057

Y-005-VW-058

Y-005-VW-059

Y-005-VW-060

Y-005-VW-061

Y-005-VW-062

Y-005-VW-063

Y-005-VW-064

Y-005-VW-065

Y-005-VW-066

Y-005-VW-067

Y-005-VW-068

Y-005-VW-069

Y-005-VW-070

Y-005-VW-071

Y-005-VW-072

Y-005-VW-073

Y-005-VW-074

Y-005-VW-075

Y-005-VW-076

Y-005-VW-077

Y-005-VW-078

Y-005-VW-079

Y-005-VW-080

Y-005-VW-081

Y-005-VW-082

Y-005-VW-083

Y-005-VW-084

Y-005-VW-085

Y-005-VW-086

Y-005-VW-087

Y-005-VW-088

Y-005-VW-089

Y-005-VW-090

Y-005-VW-091

Y-005-VW-092

Y-005-VW-093

Y-005-VW-094

Y-005-VW-095

Y-005-VW-096

Y-005-VW-097

Y-005-VW-098

Y-005-VW-099

Y-005-VW-100

Y-005-VW-101

Y-005-VW-102

Y-005-VW-103

Y-005-VW-104

Y-005-VW-105

Y-005-VW-106

Y-005-VW-107

Y-005-VW-108

Y-005-VW-109

Y-005-VW-110

Y-005-VW-111

Y-005-VW-112

Y-005-VW-113

Y-005-VW-114

Y-005-VW-115

Y-005-VW-116

Y-005-VW-117

Y-005-VW-118

Y-005-VW-119

Y-005-VW-120

Y-005-VW-121

Y-005-VW-122

Y-005-VW-123

Y-005-VW-124

Y-005-VW-125

Y-005-VW-126

Y-005-VW-127

Y-005-VW-128

Y-005-VW-129

Y-005-VW-130

Y-005-VW-131

Y-005-VW-132

Y-005-VW-133

Y-005-VW-134

Y-005-VW-135

Y-005-VW-136

Y-005-VW-137

Y-005-VW-138

Y-005-VW-139

Y-005-VW-140

Y-005-VW-141

Y-005-VW-142

Y-005-VW-143

Y-005-VW-144

Y-005-VW-145

Y-005-VW-146

Y-005-VW-147

Y-005-VW-148

Y-005-VW-149

Y-005-VW-150

Y-005-VW-151

Y-005-VW-152

Y-005-VW-153

Y-005-VW-154

Y-005-VW-155

Y-005-VW-156

Y-005-VW-157

Y-005-VW-158

Y-005-VW-159

Y-005-VW-160

Y-005-VW-161

Y-005-VW-162

Y-005-VW-163

Y-005-VW-164

Y-005-VW-165

Y-005-VW-166

Y-005-VW-167

Y-005-VW-168

Y-005-VW-169

Y-005-VW-170

Y-005-VW-171

Y-005-VW-172

Y-005-VW-173

Y-005-VW-174

Y-005-VW-175

Y-005-VW-176

Y-005-VW-177

Y-005-VW-178

Y-005-VW-179

Y-005-VW-180

Y-005-VW-181

Y-005-VW-182

Y-005-VW-183

Y-005-VW-184

Y-005-VW-185

Y-005-VW-186

Y-005-VW-187

Y-005-VW-188

Y-005-VW-189

Y-005-VW-190

Y-005-VW-191

Y-005-VW-192

Y-005-VW-193

Y-005-VW-194

Y-005-VW-195

Y-005-VW-196

Y-005-VW-197

Y-005-VW-198

Y-005-VW-199

Y-005-VW-200

Y-005-VW-201

Y-005-VW-202

Y-005-VW-203

Y-005-VW-204

Y-005-VW-205

Y-005-VW-206

Y-005-VW-207

Y-005-VW-208

Y-005-VW-209

Y-005-VW-210

Y-005-VW-211

Y-005-VW-212

Y-005-VW-213

Y-005-VW-214

Y-005-VW-215

Y-005-VW-216

Y-005-VW-217

Y-005-VW-218

Y-005-VW-219

Y-005-VW-220

Y-005-VW-221

Y-005-VW-222

Y-005-VW-223

Y-00

The drawing consists of two views of a pump assembly:



- View A-A (Top View):** Shows the pump assembly from above. It includes a pump unit (POMPA) with a motor (MOT) and a coupling (COPLAJ). The assembly is supported by a base (SUPPORT CONDUCTE). Dimensions are provided for various components and distances. The pump unit is labeled "20"-PL-013-CK". The coupling is labeled "COPLAJ ELECTROZOLANT MONOBLOC". The base is labeled "SUPPORT CONDUCTE". The pump unit is connected to a pipe (CONDUCTE) which is supported by a base (SUPPORT CONDUCTE). The pump unit is labeled "POMPA" and the motor is labeled "MOT". The coupling is labeled "COPLAJ". The base is labeled "SUPPORT CONDUCTE". The pump unit is connected to a pipe (CONDUCTE) which is supported by a base (SUPPORT CONDUCTE). The pump unit is labeled "POMPA" and the motor is labeled "MOT". The coupling is labeled "COPLAJ". The base is labeled "SUPPORT CONDUCTE".
- View B-B (Cross-section):** Shows a cross-section of the pump assembly. It includes the pump unit (POMPA) and the coupling (COPLAJ). The assembly is supported by a base (SUPPORT CONDUCTE). Dimensions are provided for various components and distances. The pump unit is labeled "20"-PL-014-CK". The coupling is labeled "COPLAJ". The base is labeled "SUPPORT CONDUCTE". The pump unit is connected to a pipe (CONDUCTE) which is supported by a base (SUPPORT CONDUCTE). The pump unit is labeled "POMPA" and the motor is labeled "MOT". The coupling is labeled "COPLAJ". The base is labeled "SUPPORT CONDUCTE".

NR. CRT.	LINE	NUMAR DESEN
1	20"-PL-013-CK	DC 12-D-520-F-XL-101/006
2	20"-PL-013-CK	DC 12-D-520-F-XL-101/007
3	20"-PL-014-CK	DC 12-D-520-F-XL-101/008

1. Teava pentru conducta va fi din material Grad B API 5L si va respecta cerintele din documentul DC11-A-530-L-SP-029/3X cu garantarea k_{ve}=2,8 kgf/cm la -30°C.
2. Elementele de conducta: teava, flansa cu gat, weldoiti, piulite si garnituri vor respecta cerintele din document nr. DC12-D-520-H-A-532 si specificatia tehnica pentru procurarea elementelor de conducta necesare lucrului de constructii montaj in instalatiile de primire si lansare godeli C1 C2.
3. Examinare nedistructiva a sudurilor se va face conform documentului DC11-A-500-C-SP-002/4X.
4. Executarea si controlul sudurilor ce se vor efectua in camp vor respecta cerintele din document DC11-A-500-C-SP-003/5X.
5. Protectia anticorozie se va realiza conform documentului DC11-A-500-A-SP-002/6X cap. 7, Anexa Nr.1, Sistem Nr.1.
6. Robinetul cu actiunea electrica va fi procurat de catre contractatorul lucrarilor pentru automatizarea si SCADA.
7. Curatirea si testele de presiune ale conductelor se vor realiza conform document DC11-A-522-M-SP-004/4X.
8. Inaltimea fundatiei de beton H (vezi sect. B-B) pe care se va amplasa SDV-ul 152 se va stabili la montaj, functie de cota terenului amenajat si tinand cont de plan de fundatie rosină DC12-D-530-H-A-532.
9. Suporii conductei de la ocesta gura de primire sunt existenti.
10. Cuplajii electroizolanti monocob (vezi sect. A-A), se va monta arcan in interiorul guri de primire godeli 20".
11. In acest plan director limitate sunt de la la

_____ OBJECTIVE PROIECTATE
_____ OBJECTIVE EXISTENTE



	09.10.2002	EMIS PENTRU CONSTRUCȚIE			R.N.	I.T.	N.A.		
	08.02	EMIS PENTRU CONSTRUCȚIE			R.N.	I.T.	N.A.		
Rev. Nr.	Data	Descriere			Intacși	Verificat	Aprobat	Aprobat	Aprobat
					Originator			Consuili.	Client
 conpet s.a.			REABILITAREA SISTEMULUI DE TRANSPORT TITEL DIN ROMANIA Y-005-VW-002 GARA PRIMIRE GODEVIL 20" LA C1						
Proiectant: PETROSTAR S.A. Consultant: PLE GmbH.			Cod Identificare Y-005-Dunare						
Nr. Plan: IT-4.330 Disketa:			DC12 D 521 F XD 615 1						
Nr. Proiect 160/6845El.60			Fișier: IT4330001						
Scara: 1:50			Proiect Cod Oda. Sistem Cod Discipal Nr. Desen Pozitie Fișia Nr.						



DESENE DE REFERINTA	
PLAN DE SITUATIE	DC12-D-510-V-XA-070/1
PLAN DE AMPLASARE COTAT	DC12-D-520-F-XP-902/1
PLAN GENERAL DE LEGATURI	DC12-D-520-F-XL-862/1
PLAN DE ZONARE	DC12-D-520-S-XA-862/1

NR. CRT.	LINE	NUMAR DESEN
1	20"-PL-012-CC	DC12-D-520-F-XL-101/029
2	20"-PL-013-CK	DC12-D-520-F-XL-101/030

FUNDATIE ROBINET	CONDUCTA	h mm	NR. PLAN FUNDATIE	NR. BUGATI
FR	508	H	DC12-D-510-N-XC-490	1



NOTA GENERALA

- Teava pentru conducta va fi din material Grad B API SL si va respecta cerintele din documentul DC11-A-530-L-SP-029/3X, cu garantarea kv=2.8 kgfcm^{-30°} C
- Elementele de conducta: teava, flansa cu gat, plujita si garnituri weldolet, respecta cerintele din document nr. DC12-D-520-F-XA-062; Specificatie tehnica pentru procurarea elementelor de conducta necesare lucrarilor de constructii montaj in instalatiile de primire si lansare gazevil C3, C4.
- Examinare nedistructiva a sudurilor se va face conform documentului DC11-A-500-C-SP-002/4X
- Executarea si controlul sudurilor ce se vor efectua in camp vor respecta cerintele din document DC11-A-500-C-SP-003/5X
- Protectia anticoroziva a conductelor se va realiza conform documentului DC11-A-500-A-SP-002/6X cap. 7, Anexa Nr.1, Sistem Nr.1.
- Robinetele cu actiune electrica vor fi procurate de catre contractorul lucrarilor pentru automatizare si SCADA.
- Curatirea si testele de presiune ale conductelor se vor realiza conform document DC11-A-520-M-SP-004/4X.
- Inaltimea fundatiei de beton H pe care se va amplasa robinetul SDV 152 se va stabili la montaj in functie de cota terenului amenajat si tinand cont de planul de fundatie robineti DC-2-D-510-N-XC-490/1
- Suparii conducta de la aceasta gara de lansare sunt existente.
- Limitele sint numerotate de la 20" la 21"
- Cuplajul electroizolant monobloc se va monta aerian in interiorul garii de lansare gazevil 20"


NOTA


REVIZIA Δ CONSTA IN COMPLETAREA PLANULUI DIRECTOR
(COTE LIMITE, MONTAJ TEU EGAL CU GRILA)
FLANSA ELECTROIZOLANTA)

LEGENDA

— OBIECTIVE PROIECTATE
— OBIECTIVE EXISTENTE

08.02	EMIS PENTRU CONSTRUCTIE	R.N.	I.T.	N.A.		
08.02	EMIS PENTRU CONSTRUCTIE	R.N.	I.T.	N.A.		
Rev. Nr.	Data	Descriere	Intasmit	Verificat	Aprobat	Aprobat
			Original	Original	Consult	Client
conpet s.a. Reabilitarea Sistemului de Transport Titei DIN ROMANIA Y-006-VW-002 GARA PRIMIRE 20" LA C3						
Proiectant: PETROSTAR S.A.			Cod Identificare Y-006-BORCEA			
Consultant: PLE GmbH.						
Nr. Plan: II-4732			Disketa:			
Nr. Proiect 160/5845Et.57			Fișier:			
Scara: 1:50			I14732000.dwg			
DC12	D	521	F	XD	628	1
Proiect	Cod	Sistem	Cod	Nr.	Pozitie	Fila
Nr.	Orig.	Discipl.	Desen	Nr.	Nr.	Nr.



[illegible]

NOTA

LEGENDA

- [illegible]

	No.	Site	Description	C.F.	P.T.	A.B.
C	21.11.2000	MODIFICAT CONFORM STATUTUL DIN TIRONEA		C.F.	P.T.	A.B.
B	31.07.2002	DUS PENTRU CONSTRUCȚIE	F.A.	N.G.	P.F.	
A	04.07.2002	DUS PENTRU CONSTRUCȚIE	P.L	N.G.	P.F.	

compet s.d.

PETROSTAR S.A.

Președinte:

No. Filas: JT-4213.01
No. Produs: 1865
Sursa: 1/845

LESCOURI CONDUITE
GARA CANSINE GDEVAL 20"
YOT-POMP-VW-007
STATE POMPE BARAGANU
Cod Municipiu: Y-007- STATE BARAGANU

DC12	O	521	F	XD	013	01
Date	Date	Date	Sesare	Grafic	Proiect	Proiect

conpet s.d.

PETROSTAR SA

2017.01	October
---------	---------

5/000	EXD01301C
	Flower:

[illegible][illegible][illegible]

OBJECTIVE	RETAINATE IN PERCENTUAL PLAN
MOV	OFFSHORE PROTECTIVE
WV	MOTOR OPERATED VALVE (ROBINNET DE MACHINERE)
ZL	GLOBE VALVE (ROBINNET DU VENTIL)
CK	CHECK VALVE (ROBINNET DE RETENIR)
BL	BALL VALVE (ROBINNET STERIC)
PL	PROCESS HYDROCARBON LIQUIDES (FLUXUS TECHNOLOGIC)
PI	PRESSURE INDICATOR (MANOMETRU)
DC	DRAIN (SOURCE)
DT	PHC DETECTOR (DETECTOR GODELV)
TT	THERMAL TRANSMITTER (TRANCUVIER DE TEMPERATURA)

PROJEKTOWY WZGLĘDNY		PROJEKTOWY WZGLĘDNY	
WZGLĘDNY	WZGLĘDNY	WZGLĘDNY	WZGLĘDNY
1. WZGLĘDNY	2. WZGLĘDNY	3. WZGLĘDNY	4. WZGLĘDNY
5. WZGLĘDNY	6. WZGLĘDNY	7. WZGLĘDNY	8. WZGLĘDNY
9. WZGLĘDNY	10. WZGLĘDNY	11. WZGLĘDNY	12. WZGLĘDNY
13. WZGLĘDNY	14. WZGLĘDNY	15. WZGLĘDNY	16. WZGLĘDNY
17. WZGLĘDNY	18. WZGLĘDNY	19. WZGLĘDNY	20. WZGLĘDNY
21. WZGLĘDNY	22. WZGLĘDNY	23. WZGLĘDNY	24. WZGLĘDNY
25. WZGLĘDNY	26. WZGLĘDNY	27. WZGLĘDNY	28. WZGLĘDNY
29. WZGLĘDNY	30. WZGLĘDNY	31. WZGLĘDNY	32. WZGLĘDNY
33. WZGLĘDNY	34. WZGLĘDNY	35. WZGLĘDNY	36. WZGLĘDNY
37. WZGLĘDNY	38. WZGLĘDNY	39. WZGLĘDNY	40. WZGLĘDNY
41. WZGLĘDNY	42. WZGLĘDNY	43. WZGLĘDNY	44. WZGLĘDNY
45. WZGLĘDNY	46. WZGLĘDNY	47. WZGLĘDNY	48. WZGLĘDNY
49. WZGLĘDNY	50. WZGLĘDNY	51. WZGLĘDNY	52. WZGLĘDNY
53. WZGLĘDNY	54. WZGLĘDNY	55. WZGLĘDNY	56. WZGLĘDNY
57. WZGLĘDNY	58. WZGLĘDNY	59. WZGLĘDNY	60. WZGLĘDNY
61. WZGLĘDNY	62. WZGLĘDNY	63. WZGLĘDNY	64. WZGLĘDNY
65. WZGLĘDNY	66. WZGLĘDNY	67. WZGLĘDNY	68. WZGLĘDNY
69. WZGLĘDNY	70. WZGLĘDNY	71. WZGLĘDNY	72. WZGLĘDNY
73. WZGLĘDNY	74. WZGLĘDNY	75. WZGLĘDNY	76. WZGLĘDNY
77. WZGLĘDNY	78. WZGLĘDNY	79. WZGLĘDNY	80. WZGLĘDNY
81. WZGLĘDNY	82. WZGLĘDNY	83. WZGLĘDNY	84. WZGLĘDNY
85. WZGLĘDNY	86. WZGLĘDNY	87. WZGLĘDNY	88. WZGLĘDNY
89. WZGLĘDNY	90. WZGLĘDNY	91. WZGLĘDNY	92. WZGLĘDNY
93. WZGLĘDNY	94. WZGLĘDNY	95. WZGLĘDNY	96. WZGLĘDNY
97. WZGLĘDNY	98. WZGLĘDNY	99. WZGLĘDNY	100. WZGLĘDNY