



ANEXA 2a

Numele și prenumele verficatorului atestat :

SĂRBU N. GHEORGHE

Firma :

Adresă, telefon, fax : București, sectorul 3,

Calea Călărașilor nr. 311, bl. 71, sc. 2, ap. 42;

Tel/fax 13276114; mobile phone : 0722 644 386;

Nr. 339/9 . Data 25.05.2020
conform registrului
de evidență

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerința REZISTENȚĂ MECANICĂ și STABILITATE
a proiectului B.068.014 „MODERNIZARE STĂȚIE DE POMPA
A.T. TEIULUI . MORENI , JUD. DĂMBOVITA”
faza P.E. DE . ce face obiectul contractului (nr./an) .

1. Date de identificare:

- proiectant general S.C. RIA ENGINEERING & CONSULTING S.R.L. BERTEA
- proiectant de specialitate ING. BRUTARU RĂZVAN
- investitor S.C. CONRET S.A.
- amplasament: județ/sector DĂMBOVITA localitate MORENI
str. 22 DECEMBRIE 1989 nr. 22 cod poștal 135300
- data prezentării proiectului pentru verificare 05.2020

2. Caracteristicile principale ale proiectului și ale construcției: *)

Proiectul constă în modernizarea stației de pompare și conține:
• clădire administrativă și clădire PSI, poduri, cu structură în cadru de beton
armat și cu fundații pe grunzi continue; • bazine de beton armat; • fundații
izolate pentru suportul conductelor; • magazele conductelor cu structură în
cadru metalică și fundații pe grunzi continue; • poduri și scări acces
metalice; • platforme betonate pentru depozitarea materialului și acces
auto; • împrejmuire.

3. Documente ce se prezintă la verificare: **)

- Tema de proiectare
- Certificatul de Urbanism: nr. 260/04.11.2019 emis de PRIMĂRIA MORENI
- Avize obținute :
- Autorizația de Construire: nr. emisă de
- Raportul expertizei tehnice (la proiectele de punere în siguranță la acțiunea seismelor, reabilitare termică, extinderi, modernizări etc.)
- Memoriul elaborat de proiectant în care se prezintă soluția adoptată pentru respectarea cerinței verificate. CS-MTH-025
- Planșele desenate în care se prezintă soluția constructivă CS-PLN-023
- Note de calcul în care se fundamentează soluția propusă, programul de calcul și listingul
- Alte documente

4. Concluzii asupra verificării: ***)

a) -În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului;

b) -În urma verificării se consideră proiectul corespunzător, pentru faza verificată, semnându-se și ștampilându-se conform îndrumătorului, cu următoarele condiții obligatorii de a fi introduse în proiect prin grija investitorului sau de către proiectant :

Am primit 2 exemplare

Am predat 2 exemplare

Verificator tehnic atestat MLPTL
(Numele și ștampila)

Ing. Gheorghe Sârbu



*) Se vor preciza :

- = construcție nouă/existentă/care se pune în siguranță/ modernizare, reabilitare, extindere etc. ;
- = tipul și caracteristicile constructive;
- = dimensiuni;
- = funcția principală;
- = condiții de amplasament și vecinătăți care au legătură cu cerința verificată (zona seismică, natură teren, zona climatică, zona eoliană, etc.);

**) Se înscriu numai documentele prezentate de proiectant și verificate efectiv;

În cazul în care documentele prezentate sunt insuficiente se cere investitorului completarea acestora, fixând-se și termenul. Referatul se redactează după completarea documentației;

***) Se înscrie numai situația specifică (a, sau b):