

A PH-01-WJR J AUTOTURISM M1 D.1 DACIA D.2 SD HSDJ9 D.3 DUSTER E UUIHSDJ9G58789301 K 2*2001/116*0314*83 C.2 C.2.1 CONPET S.A. C.2.2 C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun PLOIESTI Jud. PRAHOVA <input checked="" type="checkbox"/> C2=C1 C.3 C.3.1 C.3.2 C.3.3 <input type="checkbox"/> C3=C1		B 07.11.2017 H I 07.11.2017 I 1 07.11.2017 F 1 1875 G 1395 P 1 1461 P 2 80 P.3 MOTORINA Q R GRI S.1 5 S.2 (X) M533930 (Z)SRPCIV Prahova Observatii: FILTRU DE PARTICULE		ANEXA LA CERTIFICATUL DE IMMATRICULARE NR. P00563758H Numarul de Immatriculare PH-01-WJR INSPECTII TEHNICE PERIODICE <table border="1"> <thead> <tr> <th>Data urmatoarei inspectii tehnice</th> <th>Scara si numarul din registrul</th> <th>Serviciul pe care se desfasoara</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>07.11.2019</td> <td>ITPPH</td> <td></td> </tr> <tr> <td>05.11.2021</td> <td>G115</td> <td></td> </tr> <tr> <td>11.11.2021</td> <td>G5015</td> <td></td> </tr> <tr> <td>13.11.2021</td> <td>275TG</td> <td></td> </tr> <tr> <td>15.11.2021</td> <td>G815</td> <td></td> </tr> <tr> <td>18.11.2021</td> <td>SP124</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Data urmatoarei inspectii tehnice	Scara si numarul din registrul	Serviciul pe care se desfasoara	07.11.2019	ITPPH		05.11.2021	G115		11.11.2021	G5015		13.11.2021	275TG		15.11.2021	G815		18.11.2021	SP124	
Data urmatoarei inspectii tehnice	Scara si numarul din registrul	Serviciul pe care se desfasoara																									
07.11.2019	ITPPH																										
05.11.2021	G115																										
11.11.2021	G5015																										
13.11.2021	275TG																										
15.11.2021	G815																										
18.11.2021	SP124																										
Numarul certificatului P00563758H		Numarul certificatului P00563758H																									



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

(1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number) **UU1HSDJ9G58789301**

(2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **PH01WJR / RO**

(3) locul și data inspecției (place and date of the test) **TÂRGU CĂRBUNEȘTI / GJ / 15.11.2023**

(4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **80389**

(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle category, if available) **M1**

(6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (identified deficiencies and their level of severity)


Cod (item)	Denumire deficiență (identified deficiency)
---------------	---

Grad severitate (level of severity)
--

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (result of the roadworthiness test) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **SC ITP GRUP SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)



(10) alte informații (other informations)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **GJ015BPTLX / CL475167**

*
A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului

(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)