

A PH-06-CNP  
J AUTOUTILITARA N1  
D.1 MERCEDES-BENZ  
D.2 906KA35 PATC06  
D.3 SPRINTER 315CDI  
E WDB9066339S384703  
K BFME325M12B49R4  
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun  
PLOIESTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numărul certificatului: P00325519H

B 23.04.2009 H  
I 23.04.2009 I.1 23.04.2009  
F.1 3500 G 2025  
P.1 2148 P.2 110  
P.3 MOTORINA Q  
R GRI  
S.1 7 S.2  
X H084966 Z SRPCIV Prahova

Observații

FILTRU DE PARTICULE.

PH072	CFB8447
CNSHW	PH.72.001
PH072	CS740019
HR861	PH.72.001

Numărul certificatului: P00325519H



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **WDB9066339S384703**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH06CNP / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 05.02.2025**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **283295**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)


Cod (item)	Denumire deficiență ( <i>identified deficiency</i> )
---------------	--

Grad severitate (level of severity)
--

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC CONPET SA**  
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH072HR861 / CS730510**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului  
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)