

| | |
|------------------------------------|--|
| A | PH-20-CPT |
| J | AUTOUTILITARA N3G |
| D.1 | MAN |
| D.2 | TGS 26.320 6X4 BB 26S |
| D.3 | MH 1000 |
| E | WMA26SZZ19M530846 |
| K | B3MABC1211U38R4 |
| C.2 | C.2.1 CONPET S.A. |
| C.2.2 | |
| C.2.3 | Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun PLOIESTI Jud. PRAHOVA |
| C.3 | C.3.1 |
| C.3.2 | |
| C.3.3 | |
| Numărul certificatului: P00335455H | |

| | | |
|------------------------------------|------------|------------------|
| B | 28.01.2009 | H |
| I | 28.01.2009 | I.1 26.08.2009 |
| F.1 | 26000 | G 12000 |
| P.1 | 10518 | P.2 235 |
| P.3 | MOTORINA | Q |
| R | ALB | |
| S.1 | 2 | S.2 |
| X | G671520 | Z SRPCIV Prahova |
| Observatii | | |
| FILTRU DE PARTICULE. | | |
| Numărul certificatului: P00335455H | | |

| | | |
|----------------|-----------------|-----------|
| 03.02 2022 | PH072 YFV MK | PH.72.003 |
| 03.02 2023 | PH072 32EAR | PH.72.004 |
| 03.02 2024 | PH072 7SMKW | PH.72.004 |
| 02.02 2025 | PH072 ONPFI | PH.72.004 |
| 30 01 26 | PH088 HM28S | PH.72.004 |
| 13 | PH.72.001 | PH.72.001 |



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **WMA26SZZ19M530846**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH20CPT / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 30.01.2025**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **98603**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N3G**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod
(item)

Denumire deficiență (*identified deficiency*)

Grad
severitate
(*level of
severity*)

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

- (9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC TEST MOBILE PRO SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH088HMZ8S / CS730845**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)