

A PH-23-CON

J AUTOVEHICUL SPECIAL N3

D.1 MAN

D.2 TGS26.320 6X4BB CKDAD20

D.3 TGS 26.320

E WMA26SZZ99M543859

K S5MA1K1211B49R4

C.2) C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun
PLOIESTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=C1

C.3) C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numarul certificatului: P00328555H

B 28.05.2009

I 28.05.2009

F.1 26000

P.1 10518

P.3 MOTORINA

R ALB ROSU

S.1 2

X H222925

Observatii

FILTRU DE PARTICULE.

H

I.1

G

P2

Q

S.2

Z

28.05.2009

25200

235

28.05.2009

28.05.2009

25200

235

Q

S.2

Z SRPCIV Prahova

10

05

2024

09

05

25

08

05

26

VL070

90842

VL070

DYDFK

VL070

KODVL

CH274315

CM396523

CM396523

CM396523

CM396523

CM396523

Numarul certificatului: P00328555H



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **WMA26SZZ99M543859**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH23CON / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **DRĂGĂȘANI / VL / 08.05.2025**
- (4) indicația odometrelui la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **70427**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N3**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod (item)	Denumire deficiență (<i>identified deficiency</i>)	Grad severitate (level of severity)
-	-	-

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC MITU TRANS SERV SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



(10) alte informații (*other informations*)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **VL070K0DVL / CU910022**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)