

rastructura specializată de tip

A PH-25-CNP
J TRACTOR T1
D.1 NEW HOLLAND
D.2 JN JNBC4B
D.3 TD5050
E Z8JN19006
K E13*2003/37*0135*00
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun
PLOIESTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=

Numărul certificatului: P00339870H

B 02.02.2009) H
I 02.02.2009) I.1 27.10.2009
F.1 6000) G 4680
P.1 4485) P.2 70
P.3 MOTORINA) Q
R ALBASTRU
S.1 1) S.2
X G787624) Z SRPCIV Prahova

Observații

DIMENSIUNILE SI MASA PROPRIE IN
STARE LESTATA SI CU
ECHIPAMENTE OPT. REZ. COMB.
SUPL 9LITRIO 26 . MASA MAX. ADM.
PE DISPOZITIVUL DE REMORCARE
IN STARE LESTATA 1320KG.

Numărul certificatului: P00339870H

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE INMATRICULARE

Nr. P00339870H
Numărul de
inmatriculare PH25CNP

INSPECTII TEHNICE PERIODICE

Data următoarei inspectii tehnice	Stația și numărul din registru	Semnătura și stampila
---	--------------------------------------	--------------------------

19	GLC5P	
01	YKZVN	
18	EL100	
03	CHJK	
17	GLJ	
01	HH93	
26		



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **Z8JN19006**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH25CNP / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **GALAȚI / GL / 17.01.2025**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **10**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **T1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod (item)	Denumire deficiență (<i>identified deficiency</i>)
---------------	--

Grad severitate (level of severity)
--

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

- (9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **ERIMAR SERVICE SRL**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **GL100HH930 / CS774213**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)