

A PH-28-CPT
J AUTOUTILITARA N1
D.1 VOLKSWAGEN
D.2 2EKE2 LH5D1350N
D.3 CRAFTER
E WV1ZZZ2EZ96030727
K BF12311811JB7R4
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun
PLOIESTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numărul certificatului: P00324395H

B 09.04.2009
I 09.04.2009
F.1 3500
P.1 2461
P.3 MOTORINA
R GRI
S.1 3
X H227330
H
I.1 09.04.2009
G 2199
P.2 120
Q
S.2
Z SRPCIV Prahova

Observații

Numărul certificatului: P00324395H

33 14.02.2009	PH072 P02/M	CF884344
33 02.02.2009	PH072 0646	CF884488
33 02.02.2009	PH072 082BAS	GS730516



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **WV1ZZZ2EZ96030727**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH28CPT / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 20.03.2025**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **144032**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod
(item)

Denumire deficiență (*identified deficiency*)

Grad
severitate
(*level of
severity*)

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

- (8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

- (9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC CONPET SA**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



- (10) alte informații (*other informations*)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH072JBASF / CS730516**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)