

A PH-40-CPT  
J AUTOTRACTOR N3  
D.1 MAN  
D.2 18.410 TGA  
D.3  
E WMAH05ZZ25M416278  
K LOAN4E1313146R3  
C.2 C.2.1 CONPET S.A.  
C.2.2  
C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun  
PLOIESTI Jud. PRAHOVA  
C.3 C.3.1  
C.3.2  
C.3.3  
Numărul certificatului: P00336062H

B 27.04.2005 H  
I 27.04.2005 I.1 03.09.2009  
F.1 18000 G 7200  
P.1 11967 P.2 301  
P.3 MOTORINA Q  
R ALB  
S.1 2 S.2  
X E503988 Z SRPCIV Prahova  
Observații  
MASELE MAX. AUTORIZ. IN  
RO.-KG.-TOTALA IN AUTOTREN  
40000, AXA SPATE 11500, REMORCAB.  
CU DISP. DE FRINARE 32800,  
Numărul certificatului: P00336062H

ANEXA  
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE  
NR. P00336062H  
PH-40-CPT  
Numărul de înmatriculare  
INSPECȚII TEHNICE PERIODICE  
Data următoarei inspecții tehnice  
23.04.2010  
Stapla și numărul din registru  
ITPPH43  
Semnătura și ștampila  
22 141044 AD 85022\*  
01 11 45MDL PH.44.001  
19 04 7H072 29  
12 04 61XIEP PH.2.001  
10 05 7H072 37  
13 05 7W8CC PH.72.001  
09 02 7H072  
02 02 9V3NC PH.72.001  
14





REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

**CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ**  
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

(1) numărul de identificare al vehiculului - codul VIN sau numărul de șasiu (Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number) **WMAH05ZZ25M416278**

(2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration) **PH40CPT / RO**

(3) locul și data inspecției (place and date of the test) **PLOIESTI PH / 06.02.2025**

(4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (odometer reading at the time of the test, if available) **1062753**

(5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (vehicle category, if available) **N3**

(6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (identified deficiencies and their level of severity)

Cod (item)	Denumire deficiență (identified deficiency)	Grad severitate (level of severity)
-	-	-

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (result of the roadworthiness test) **BUN TEHNIC**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (date of next periodical test): conform Anexei la certificatul de înmatriculare (see the Annex to the Registration Certificate)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (name of the inspection organisation) **RAR PH**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (signature and stamp of the inspector responsible for the test)

(10) alte informații (other informations)

Poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections) **PH00923567 / AFM-04511**

ORIGINAL

\*

A se păstra la bordul autovehiculului  
Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului  
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data  
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)