

A PH-52-ZZZ
J AUTOUTILITARA N1
D.1 VOLKSWAGEN
D.2 2KN
D.3 CADDY
E WV1ZZZ2KZ7X054619
K BF12130011UB6E3
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun
PLOIESTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numărul certificatului: P00336738H

B 30.01.2007 H
I 30.01.2007 I.1 14.09.2009
F.1 2185 G 1514
P.1 1968 P.2 51
P.3 MOTORINA Q
R ALB
S.1 2 S.2
X F295594 Z SRPCIV Prahova

Observații

MASA MAX.TEHN.ADM.A ANS. 3500
KG.

Numărul certificatului: P00336738H

12.01.2007	PH072 CE+HI	CF884463
10.01.2006	PH072 HDC2N	CN2000 PH.72.001



REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **WV1ZZZ2KZ7X054619**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH52ZZZ / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 10.01.2025**
- (4) indicația odometrelui la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **223874**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod (item)	Denumire deficiență (<i>identified deficiency</i>)	Grad severitate (<i>level of severity</i>)
-	-	-

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC CONPET SA**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)

.....

- (10) alte informații (*other informations*)
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH072HDC2N / CN278700**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)