

A PH-55-CPT  
J AUTOVEHICUL SPECIAL N3  
D.1 SCANIA  
D.2 N343 LIEBHERR LTF 1045-4.  
D.3 P410 B8X4.HZ  
E YS2P8X400M5618311  
K S5SC1S1711K71R6  
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2  
C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr. 1-3 mun  
PLOIESTI Jud. PRAHOVA  
C.3 C.3.1 ☒ C2=C1  
C.3.2  
C.3.3  
Numărul certificatului: P.00751062H ☐ C3=C1

B 20.07.2021 H  
I 10.08.2021 I.1 10.08.2021  
F.1 44000 G 29360  
P.1 12742 P.2 302  
P.3 MOTORINA Q  
R ALB  
S.12 S.2  
Y P362893 Z SRPCIV Prahova  
Observații

Numărul certificatului: P.00751062H

ANEXA	
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE	
NR.	P00751062H
Numărul de înmatriculare	PH-55-CPT
INSPECȚII TEHNICE PERIODICE	
X	Data următoarei inspecții tehnice
30.07.2022	
ITP_SVC fm_RAR	
PH088 CD873572 5B117G	
PH088 CJ509797 AUT3H	
PH088 QM745389 FS1TH	
PH088 CW560133 L5NIKA	



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **YS2P8X400M5618311**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH55CPT / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 23.07.2025**
- (4) indicația odometrelui la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **21749**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N3**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod (item)	Denumire deficiență ( <i>identified deficiency</i> )
---------------	--

Grad severitate ( <i>level of severity</i> )
--

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC TEST MOBILE PRO SRL**

semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)

.....

(10) alte informații (*other informations*)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH088L5NKA / CW360033**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului  
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data  
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)