

A PH-68-CPT  
J AUTOUTILITARA N1  
D.1 DACIA  
D.2 SD/USD1F DAC001  
D.3 LOGAN  
E UU1USD1F539373987  
K BNDB121411R68E4  
C.2 C.2.1 CONPET S.A.  
C.2.2  
C.2.3 Str. ANUL 1848 Nr.1-3 mun  
PLOIESTI Jud. PRAHOVA  
☒ C2=C1  
C.3 C.3.1  
C.3.2  
C.3.3  
☐ C3=C1  
Numărul certificatului: P00341774H

B 08.01.2009 H  
I 08.01.2009 I.1 19.11.2009  
F.1 1890 G 1205  
P.1 1598 P.2 64  
P.3 BENZINA Q  
R GRI ALB  
S.1 2 S.2  
X G324037 Z SRPCIV Prahova  
Observații

Numărul certificatului: P00341774H

CG 12 2024	PH072 B2REW	CF884449 PH.72.004
06.12 09.02.25	PH072 G2x5M	CN278693 *R* PH.72.001

15/10/2025 BA-030678  
PH.72.002



REGISTRUL  
AUTO  
ROMÂN

## CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ (ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **UU1USD1F539373987**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH68CPT / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 06.12.2024**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **153221**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **N1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)


Cod (item)	Denumire deficiență ( <i>identified deficiency</i> )
---------------	--

Grad severitate ( <i>level of severity</i> )
--

(7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC CONPET SA**  
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



(10) alte informații (*other informations*)  
poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH072GZX5M / CN278693**

\*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului  
(inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data  
respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)