

A PH-91-FIU
J AUTOTURISM M1
D.1 DACIA
D.2 SR DHD4
D.3 DUSTER
E VF1HJD40464277042
K e2*2001/116*0323*53
C.2 C.2.1 CONPET S.A.

C.2.2

C.2.3 Str. ANUL 1848-Nr. 1-3 mun
PLOIEȘTI Jud. PRAHOVA

☒ C2=C1

C.3 C.3.1

C.3.2

C.3.3

☐ C3=C1

Numărul certificatului: P00870729H

B 10.12.2019 H
I 13.12.2023 I.1 13.12.2023
F.1 1933 G 1480
P.1 1461 P.2 85
P.3 MOTORINA Q
R GRI
S.1 5 S.2
Y O046756 Z SRPCIV Prahova

Observații


Nr. CINT/TVV: ACDA1Z1W11WP9E6
Filtru de particule.
Anv. opt.215/65 R16 98 H

Numărul certificatului: P00870729H

ANEXA
LA CERTIFICATUL DE ÎNMATRICULARE
NR. P00870729H
Numărul de PH-91-FIU
inmatriculare

INSPECȚII TEHNICE PERIODICE
X Data următoarei Stația și numărul Semnă
inspecții tehnice din registru și ștampă

07.12.2024





REGISTRUL
AUTO
ROMÂN

CERTIFICAT DE INSPECȚIE TEHNICĂ PERIODICĂ
(ROADWORTHINESS CERTIFICATE)

- (1) numărul de identificare al vehiculului – codul VIN sau numărul de șasiu (*Vehicle Identification Number - VIN number or chassis number*) **VF1HJD40464277042**
- (2) numărul de înmatriculare al vehiculului și simbolul statului de înmatriculare (*registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration*) **PH91FIU / RO**
- (3) locul și data inspecției (*place and date of the test*) **PLOIEȘTI / PH / 05.12.2024**
- (4) indicația odometrului la data efectuării inspecției, dacă este disponibilă (*odometer reading at the time of the test, if available*) **105749**
- (5) categoria vehiculului, dacă este disponibilă (*vehicle category, if available*) **M1**
- (6) deficiențe identificate și gradul lor de severitate (*identified deficiencies and their level of severity*)

Cod (item)	Denumire deficiență (<i>identified deficiency</i>)
---------------	--

Grad severitate (level of severity)
--

- (7) rezultatul inspecției tehnice periodice (*result of the roadworthiness test*) **Bun tehnic**

(8) data următoarei inspecții tehnice periodice (*date of next periodical test*): conform Anexei la Certificatul de înmatriculare (*see the Annex to the Registration Certificate*)

(9) stația de inspecție tehnică periodică (*name of the inspection organisation*) **SC CONPET SA**
semnătura și ștampila inspectorului responsabil de inspecție (*signature and stamp of the inspector responsible for the test*)



(10) alte informații (*other informations*)

poziția în baza națională de date cu inspecții tehnice periodice (*entry in the national data basis regarding the periodic technical inspections*) **PH072GZ3D2 / CN278690**

*

A se păstra la bordul autovehiculului

Schimbarea numărului de înmatriculare prevăzut la pct. 2 impune înlocuirea certificatului (inclusiv în cazul în care certificatul a fost eliberat pentru un vehicul care nu era încă înmatriculat în România la data respectivă și din acest motiv numărul de înmatriculare nu a fost menționat în certificat)